

Expertise

Protokoll-Nummer: 31163853
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 24.11.2023

Hersteller: Porsche

Modell: 911 Carrera 4S

FIN: WP0ZZZ99ZHS115434



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Porsche 911 Carrera 4S

Fahrgestellnummer WP0ZZZ99ZHS115434

Laufleistung (abgelesen) 69.159 km

Erstzulassung 04.01.2017

Letzte Zulassung 04.01.2017

Anzahl Halter 1

Nächste HU (Abgelesen aus ZBI) 02/2024

Leistung / Hubraum 309 kw / 2.981 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Benzin /

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik /

Getriebe Bezeichnung PDK

Antriebsart Allradantrieb

Fahrzeugart PKW Coupe

Farbe / Farbcode Grau Metallic

Türen / Sitze 2 / 4


Polsterart Leder

Polsterfarbe Schwarz

Raucherfahrzeug Nein



- Nr. Bauteilgruppe**
- 11 Motorhaube
 - 12 Stossfänger vorn
 - 13 Stossfänger hinten
 - 14 Bremsanlage
 - 15 Bremsanlage
 - 16 Rad/Reifen
 - 17 Rad/Reifen
 - 18 Rad/Reifen
 - 19 Rad/Reifen
 - 20 Rad/Reifen
 - 21 Verglasung



Fehlteile

Beschreibung

Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.
 Unterlagen - Zulassungsbescheinigung Teil II

Nachlackierungen

Nr. Nachlackierung

- 1 Kotflügel links, fachgerecht ausgeführt

Lackschichtdickenmessung

Dachholm links	118 µm	Dachholm rechts	114 µm
Heckklappe/-tür	114 µm	Kotflügel links	311 µm
Kotflügel rechts	119 µm	Motorhaube	129 µm
Schweller links	108 µm	Schweller rechts	115 µm
Seitenwand links	129 µm	Seitenwand rechts	139 µm
Tür vorne links	136 µm	Tür vorne rechts	124 µm

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges



Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoseisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

Länderausstattung:

COO DEUTSCHLAND

offene Aktionen: Nein

Verschleißgrenze: Vorderachse Istwert 32,9 mm VG 32 mm

Verschleißgrenze: Hinterachse Istwert 26,9 mm VG 26 mm



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum