

Herr  
Peer Krage  
Richardstr. 95  
12043 Berlin

Wolfgang Szmala  
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden  
und -bewertungen  
T: +49 30 33502739  
F: +49 30 33773285  
M: +49 151 16269507  
wolfgang.szmala@de.tuv.com

### Wertgutachten

Gutachtennummer und -datum: 100160021151 vom 29.08.2016  
Amtliches Kennzeichen: OHNE  
Auftrag vom: 13.04.2016  
Auftraggeber: Peer Krage  
Richardstr. 95 - 12043 Berlin  
Besichtigung: 13.04.2016  
besichtigt durch Unterzeichner  
in Berlin-Rixdorf

### Zusammenfassung

---

Marktwert (Privatmarkt)

120.000,00 EUR

Der ermittelte Fahrzeugwert berücksichtigt das Erstzulassungsdatum bzw. das Baujahr, die Kilometer- bzw. die Betriebsstunden-Leistung sowie den Allgemeinzustand und die spezielle Marktlage am Sondermarkt für Liebhaberfahrzeuge gemäß einer längerfristigen Marktbeobachtung.

### Fahrzeugdaten

Kennzeichen: OHNE  
VIN: WP0ZZZ99Z1S690374  
Hersteller, Typ: PORSCHE 911  
Verkaufsbezeichnung: 911 GT3  
Erste Zulassung: 28.12.2000  
Vorbesitzer: unbekannt  
Laufleistung abgelesen: 48136 km  
Laufleistung geschätzt: 48136 km  
Fahrzeugart / Aufbau: PKW / Coupé  
Anzahl Türen / Sitzplätze: 2-türig / 2 Sitzplätze  
Motor: Otto G-KAT, 6-Zylinder, Boxer  
Hubraum / Leistung: 3600 ccm / 280 kW  
Farbe: Speedgelb L12H  
KBA-Nummer: 0583.466  
Gewichte: Leergewicht: 1380 kg / zul. Gesamtgewicht: 1660 kg  
Maße: Länge: 4435 mm / Breite: 1770 mm / Höhe: 1275 mm  
Radstand: 2355 mm  
Abgascode: D3

### montierte Bereifung

| Achse | Beschreibung                            | Profiltiefe, mm |     |
|-------|---|-----------------|-----|
|       |   | L               | R   |
| VA    | 235/40 ZR 18 91Y - Michelin, Sommer (o) | 6,0             | 6,0 |
| HA    | 295/30 ZR 18 98Y - Michelin, Sommer (o) | 6,0             | 6,0 |

Bereifungszustand: verkehrssicher

Profiltiefen: L = links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen  
Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

### Serienausstattung

Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite; Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite; Alarmanlage inkl. Innenraumüberwachung; Anti-Blockier-System; Außenspiegel, elektrisch von innen verstell- und beheizbar; Bordcomputer; Drehzahlmesser; Fahrwerk: Für Motorsporteinsatz einstellbar; Fahrwerk: Sportfahrwerk (- 30 mm); Fensterheber elektrisch vorn; Getriebe: 6-Gang-Schaltung; Grundausstattung GT3; Heckspoiler, feststehend; Kopfstützen vorne; Lackierung: Uni; Leichtmetallräder 18", "GT3 Räder"; Lenkrad axial verstellbar; Lenkrad: 3-Speichen-Leder-Sport Lenkrad; Nebelscheinwerfer; Polster: Lederausstattung; Räderzubehör: Reifen-Reparatursystem; Scheibenwaschdüsen, beheizt; Servolenkung; Sitze: Leder-Schalensitze, vorne; Wärmeschutzglas; Wegfahrsperrung; Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

Grünkeil in Frontscheibe; Klimaanlage vollautomatisch; Paket: Clubsport GT3; Heckspoiler; Techart Fahrwerksabstimmung; Techart Schalldämpferanlage; geweitete Radläufe h.; Rennsport-Sicherheitskäfig; Gurtband rot; Feuerlöscher; Recaro-Schalensitze; LM-Scheibenräder geschraubt; Karbonblenden im Motorraum; Radioanlage Becker Indianapolis Pro

## Gutachterliche Stellungnahme

### Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WP0ZZZ99Z1S690374 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

### Wertrelevante Informationen

Das Fahrzeug ist in einem überdurchschnittlich guten Erhaltungszustand. Mechanische oder Verschleißmängel wurden nicht erkannt.

Bei einer Überprüfung der äußeren Karosseriestruktur wurden folgende Lackdicken festgestellt:

| Bauteil          | Lackschichtdicke |
|------------------|------------------|
| Frontklappe      | 270 µm           |
| Kotflügel v. l.  | 225 µm           |
| Kotflügel v. r.  | 250 µm           |
| Tür l.           | 200 µm           |
| Tür r.           | 145 µm           |
| Dach             | 120 µm           |
| Dachrahmen l.    | 125 µm           |
| Dachrahmen r.    | 120 µm           |
| Windlaufblech h. | 150 µm           |
| Kotflügel h. l.  | 140 µm           |
| Kotflügel h. r.  | 140 µm           |

Die Technik wurde kontinuierlich in einer typkompetenten Fachwerkstatt gepflegt. Betriebsbereitschaft und Alltagstauglichkeit sind uneingeschränkt gegeben.  
Der Innenraum ist sauber und ohne Alterungsspuren.

### Zustandsnotendefinition

#### Note 1

##### Makelloser Zustand

Keine Mängel an Technik, Optik und Historie (Originalität).

Fahrzeug der absoluten Spitzenklasse. Wie neu (oder besser). Sehr selten!

#### Note 2

##### Guter Zustand

Original oder fachgerecht restauriert. Mängelfrei, aber mit leichten Gebrauchsspuren. Keine fehlenden oder zusätzlich montierten Teile (Ausnahme: Wenn es die StVZO verlangt).

#### Note 3

##### Gebrauchter Zustand

Normale Spuren der Jahre. Kleinere Mängel, aber voll fahrbereit. Keine Durchrostungen. Keine sofortigen Arbeiten notwendig. Nicht schön, aber gebrauchsfähig.

#### Note 4

##### Verbrauchter Zustand

Eventuell teilrestauriert. Nur bedingt fahrbereit. Sofortige Arbeiten notwendig. Leichtere bis mittlere Durchrostungen. Einige kleinere Teile können fehlen oder defekt sein. Aber: immer noch relativ leicht zu reparieren (bzw. restaurieren).

Note 5

Restaurationsbedürftiger Zustand

Nicht fahrbereit. Schlecht restauriert bzw. teil- oder komplettzerlegt. Größere Investitionen nötig, aber noch restaurierbar. Fehlende Teile.

Danach entspricht das hier in Rede stehende Fahrzeug der Note 2+.

#### Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Wolfgang Szmala  
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Berlin, den 29.08.2016

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 14 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

*Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.*



## Fahrzeugidentifikation

Die FI-Ergebnisse innerhalb der Kategorie sind Vorschläge, die auf Richtigkeit und Logik zu prüfen sind!

### MI-Nummern

|      |  |
|------|--|
| I211 |  |
| I220 |  |
| I228 |  |
| I338 |  |
| I652 |  |
| I696 |  |
| I711 |  |
| IXAA | Aerokit Cup  |
| IXRL | Sport-Design-Rad 18" ,   |
| IXSE | Schalensitz links  |
| IXSF | Schalensitz rechts   |
| IXSJ | 6-Punkt-Gurte  |
| IXSM | Rennsport-Sicherheitskäfig   |
| M002 | 911 Carrera RS strassenversion   |
| M003 | 911 Carrera RS Clubsport   |
| M071 | EU-Länderausführung  |
| M271 | Aussenspiegel für Fahreseite -asphaerisch-<br>elektrisch verstell- und beheizbar |
| M273 | Aussenspiegel,<br>elektrisch verstell- und beheizbar                             |
| M274 | Make-up Spiegel beleuchtet   |
| M426 | Ohne Heckwischer   |
| M436 | 3-Speichen-Airbaglenkrad   |
| M441 | Radiovorbereitung  |
| M465 | Nebelschlussleuchte links  |
| M480 | 6-Gang Schaltgetriebe  |
| M488 | Beschriftung Deutsch   |
| M499 | Ausführung für die Bundesrepublik Deutschland                                    |
| M534 | Diebstahlsicherungsanlage  |
| M562 | Airbag Fahrer- und Beifahrerseite  |
| M566 | Nebelscheinwerfer weiss  |
| M567 | Frontscheibe im oberen Bereich<br>stark eingefärbt                               |
| M571 | Aktivkohlefilter   |
| M573 | Klima-Anlage   |
| M602 | Hochgesetzte Bremsleuchte  |
| M651 | Elektrischer Fensterheber  |
| M657 | Servolenkung   |
| M990 | Sitzbezüge vorne,<br>Stoff/Stoff/Kunstleder                                      |