

WP1ZZZ92ZFLA80343

Angaben zum Fahrzeug

Halter	db classiccars David Bügler	Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	95.920 km
Hersteller	Porsche	Restlauf bis Service	11.900 km
Typ/Modell	Cayenne Turbo	HU (Bericht lag vor)	01/2027
Fahrgestellnummer	WP1ZZZ92ZFLA80343	Leistung / Hubraum	382 kW / 4.806 ccm
Erstzulassung	03.06.2015	Polster/Farbe	/ Schwarz
Letzte Wartung	09/2023, 77.802 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - kein Abzug
2	Tür vorn links	Tür - Lackmangel - kein Abzug
3	Sitz vorn	Sitzbezug links - Abrieb - kein Abzug
4	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug
5	Kotflügel rechts	Radhausverbreiterung - Lackmangel - kein Abzug
6	Seitenwand links	Radhausverbreiterung - Abrieb - kein Abzug
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Abrieb - kein Abzug
8	Schweller links	Verkleidung - beschädigt - kein Abzug
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (links) - Kratzer - kein Abzug
10	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
11	Verglasung	Heckscheibe - Kratzer - kein Abzug
12	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug
13	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - kein Abzug
14	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - kein Abzug
15	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Abrieb - kein Abzug
16	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38662728
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper



Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	295/35 R21 107Y	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	295/35 R21 107Y	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2022

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: Ablagen, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Curtain-Airbags, Airbag: Seitenairbag vorne, Akzentleisten silberfarben, Armauflage Mittelkonsole hochklappbar, längsverschiebbar, Ausziehbare, flexible Laderaumabdeckung, Auto-Hold-Funktion, Autom. abblend. Außen- und Innenspiegel i.V.m. Fahrermemory/Komfort-Memory/ Sp.sitzen m.Komf.M.Pak., Außenspiegel, elektrisch verstell-, beheizbar und anklappbar, Bergabfahrhilfe (Porsche Hill Control, PHC), Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte (LED), Dachhimmel Alcantara, Deaktivierungsfunktion Beifahrer-Airbag, Drehzahlmesser, Elektrische Parkbremse, Fahrlichtassistent inkl. Heimleuchtautomatik, Fahrstabilisierungssystem Porsche Stability Management (PSM), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontwischeranlage mit 2 Geschwindigkeiten und Intervallschaltung, Getriebe: 8-Gang Tiptronic S mit Auto Start-Stop-Funktion, Heckklappe automatisch, Heckscheibenheizung mit "Auto-Off" Funktion, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Waschdüse, Innenraumbeleuchtungskonzept, ISOFIX-Befestigungssystem für Kindersitze, Klimaautomatik, Kombiinstrument mit hochauflösendem 4,8-Zoll-TFT-Farbbildschirm, Kopfstützen vorne und hinten (5), Kraftstofftank 100L, Lackierung: Metallic, LED-Hauptscheinwerfer inklusive Porsche Dynamic Light System (PDLS), LED-Rückleuchten mit adaptivem Bremslicht, Lederausstattung in Serienfarben, Glattleder, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad, Lenkradkranz Glattleder, Lenkradheizung, Luftfederung mit Niveauregulierung und Höhenverstellung inkl. Porsche Active Suspension Management, Nebelscheinwerfer in LED-Technik, Paket: Interieur-Paket Aluminium gebürstet, Paket: Nichtraucher, ParkAssistent vorne und hinten, Pedalkappen aus Edelstahl, Porsche Communication Management (PCM) inkl. Navigationsmodul, Porsche Traction Management (PTM), Radiozubehör: BOSE Surround Sound System, Radiozubehör: Universelle Audio-Schnittstelle (AUX-In und USB), Reifendichtmittel mit elektrischem Kompressor, Reifendruckkontrollsystem (RDK), Roll-over-Sensierung, Schriftzug "PORSCHE" und Modellbezeichnung auf Heckklappe in Silber (hochglanz), Servolenkung, Sicherheitsgurte 3-Punkt-Automatikgurte, Sitze: Adaptive Sportsitze mit Komfort Memory Paket (18 Wege), Sitze: Fondsitzeanlage mit getrennt klappbarer Sitzbank (40/20/40), Sitze: Sitzheizung vorn und hinten, Sprachbedienung, Steckdosen (12V), Tagfahrlicht mit 4 LED-Spots, Telefon: 2 USB-Ladeanschlüsse im Fond, Telefon: Handyvorbereitung, Tempostat, Vorrüstung für Anhängenzugvorrichtungen, Wegfahrsperre mit Diebstahlwarnanlage, Wärmeschutzglas getönt mit Graukeil in der Windschutzscheibe, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung: Abstandsregeltempostat, Airbag: Seiten-Airbags im Fond, Fußmatten, Garagentoröffner "HomeLink", Geräusch- und Wärmeschutzverglasung, Klimaautomatik 4-Zonen, LED-Hauptscheinwerfer inkl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+), Leichtmetallräder 21", 911 Turbo Design Rad mit Radhausverbreiterung, Paket: Exterieur-Paket schwarz Hochglanz, Paket: Licht-Komfort-Paket i.V.m. Fahrermemory/Komfort-Memory/adap.Sportsitze m.Komfort-Memory-Paket, Paket: Sport Chrono, Panorama Dachsystem, ParkAssistent vorne und hinten inkl. Rückfahrkamera, Porsche Entry & Drive, Porsche Wappen auf Kopfstützen vorne und hinten, Radiozubehör: Burmester High-End Surround Sound System, Servolenkung Plus, Sitze: Sitzbelüftung vorne und hinten, Soft-Close-Türen, Standheizung, Tempolimitanzeige, Wählhebel Tiptronic S Aluminium

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38662728
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper



Bemerkungen

- die Zulassungsbescheinigung Teil 1+2 lagen als Kopie vor

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38662728
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Porsche	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	Cayenne Turbo	Laufleistung (abgelesen)	95.920 km
Fahrgestellnummer	WP1ZZZ92ZFLA80343	Erstzulassung	03.06.2015

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	181 µm
2	Dachholm links	197 µm
3	Dachholm rechts	188 µm
4	Heckklappe/-tür	153 µm
5	Kotflügel links	174 µm
6	Kotflügel rechts	160 µm
7	Motorhaube	165 µm
8	Schweller links	186 µm
9	Schweller rechts	137 µm
10	Seitenwand links	196 µm
11	Seitenwand rechts	195 µm
12	Tür hinten links	209 µm
13	Tür hinten rechts	203 µm
14	Tür vorne links	210 µm
15	Tür vorne rechts	135 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbilanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Jörn Kieper)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38662728
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Frontansicht



Abbildung 6: Heckansicht



Abbildung 7: Motorraum



Abbildung 8: Schweller



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38662728
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: FIN

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38662728
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper




Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Dokumente



Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Dokumente

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38662728
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper



Abbildung 25: Dokumente



Abbildung 26: Dokumente




Abbildung 27: Dokumente



Abbildung 28: Dokumente




Abbildung 29: Dokumente




Abbildung 30: Dokumente

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38662728
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper




Abbildung 31: Dokumente



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges




Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38662728
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges




Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38662728
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges




Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges



Abbildung 60: Sonstiges



Abbildung 61: Sonstiges



Abbildung 62: Sonstiges



Abbildung 63: Sonstiges



Abbildung 64: Sonstiges



Abbildung 65: Sonstiges



Abbildung 66: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade...
kein Abzug



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Delle /
Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade...
kein Abzug



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Delle /
Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Lackmangel - kein Abzug



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Lackmangel - kein
Abzug



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Lackmangel - kein Abzug



Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links - Abrieb - kein Abzug



Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links - Abrieb - kein Abzug



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - kein Abzug




Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - Lackmangel - kein Abzug



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - Lackmangel - kein Abzug



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - Lackmangel - kein Abzug



Beschädigung #6: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Abrieb - kein Abzug




Beschädigung #6: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Abrieb - kein Abzug



Beschädigung #6: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Abrieb - kein Abzug



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Abrieb - kein Abzug



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Abrieb - kein Abzug



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Abrieb - kein Abzug



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Abrieb - kein Abzug



Beschädigung #8: Schweller links: Verkleidung - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #8: Schweller links: Verkleidung - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (links...
Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (links) -
Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag -
kein Abzug



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - kein
Abzug



Beschädigung #11: Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - kein
Abzug



Beschädigung #11: Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #11: Verglasung: Heckscheibe - Kratzer - kein Abzug



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug



Beschädigung #12: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links -
beschädigt - kein Abzug




Beschädigung #13: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links -
beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #14: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links -
beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #14: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links -
beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
Abrieb - kein Abzug



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn recht...
Abrieb - kein Abzug



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Abrieb - kein Abzug



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn recht... Abrieb - kein Abzug



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Abrieb - kein Abzug



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn recht... Abrieb - kein Abzug



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 03.03.2025
Protokollnummer: 38662728
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug