

STS**Sportwagen Technik Sitzmann**Karosserie- und Fahrzeugbau-Meisterbetrieb
Inhaber: Udo Sitzmann**Sportwagen Technik Sitzmann**

@ E-mail : STS.Sportwagen@Berlin.de

(030) 66705583

Fax: (030) 66705585

- Karosseriebau
- Unfallinstandsetzung
- Lackierung
- Kfz Reparatur
- Wartung
- TÜV und AU

Sportwagen Technik Sitzmann, Alt-Buckow 17A, 12349 Berlin

Steuernummer 16/535/61081

Dr. Andreas Weiler

Genter Straße 7

13353 Berlin

Rechnungsnummer :**02 0078****Rechnungsdatum**

6. Juli 2002

Fahrzeughersteller / Typ

Porsche / 911 S

Amtl. Kennzeichen

B - CR 758 H

Fahrgestellnummer

9110300117

Km-Stand

30386

Ausgeführte Leistungen:

	Std.	à	Gesamt Euro
Türverkleidung links und rechts de - und montiert, Fensterkurbel erneuert,	2	50	100,00
Schlösser befestigt und gefettet,	0,5	50	25,00
Querlenker vorne links und rechts de- und montiert, Querlenker- Aufnahme vorne gefettet,	2	50	100,00
Aufnahme für Querlenker vorne nachgeschweißt,			
Kennzeichen befestigt, Haubendämpfer erneuert	0,5	50	25,00

Leistungen Gesamt**250,00 EUR****Material / Ersatzteile:**

Pos	Menge	Artikelnummer	Bezeichnung	Einzel	Gesamt Euro
1	2		Türfolien	4,50	9,00
2	1		Kleinersatzteile	10,00	10,00
3	2		Schmiernippel	2,95	5,90
4	1		Fett	6,55	6,55

Leistungen Gesamt 250,00 EURMaterial Gesamt 31,45 EUR

Pauschal Preis EUR

Lackieren EUR

Fremdleistung EUR

Gesamtbetrag aller Posten Netto :

281,45EUR

16% MWSt

45,03EUR

Gesamtbetrag aller Posten incl. Mwst.**326,48 EUR**

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin „Gute Fahrt“

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb der nächsten 14 Tage ohne Abzug auf das unten angegebene Konto.

Hausanschrift:
Alt-Buckow 17A
D-12349 Berlin(030) 66705583
Fax: (030) 66705585
@ E-mail : STS.Sportwagen@Berlin.deDeutsche Bank Berlin
BLZ.: 10070024
Konto # 6857650

Auftrag

Lundauto Sportwagen-Service GmbH All-Schönow 6 14185 Berlin

Firma
Dr. Andreas Weiler
Sandhauser Straße 101

13505 Berlin

Auftrags-Nr.: 261353 **Datum:** 04.09.2006
Kunden-Nr.: 13025 **Seite:** 1
Amtl.-KZ.: B-CR 758 H **Modell:**
Fahrz.-Nr.: 9110300117 **Farbe:** gelb
KBA-Nr.:
Motor-Nr.:
Erst-Zul.: 01.07.1969 **km - Stand:**
HU: 04/06 **AU:** 04/06

Kunden-Berater: Ingo Rimpler

Kunden-Tel.:

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Menge
------	-------------	-------------	-------

Vor Reparaturbeginn:

- 1) Trockeneisreinigung Unterboden Kosten: € 1.000,-- nto.
- 2) Geburtsurkunde von Porsche abfordern €100,-- nto.

danach Sichtung des Fahrzeuges
und dann nach Absprache ff. Arbeiten:

- 1) Batteriein erneuern
- 2) TÜV + Au ausführen
- 3) Tacho setzt tw. aus
- 4) Wassereinbruch Fahrerfußraum, wenn im Regen gefahren wird
- 5) ein Katzenauge hinten nicht original, ersetzen
- 6) Felgen nachwuchten, mögl. nicht außen, evtl. optimieren
- 7) Rammenschutzgummis auf Stoßhörnern vorn ersetzen

Bitte beachten Sie das HU-Datum !

Bitte beachten Sie das AU-Datum !

Danke für Ihr Vertrauen und immer eine unfallfreie Fahrt.

Erforderliche Mehrarbeit ausführen ? ja / nein / ggfs. bis DM..... Nach telefonischer Rücksprache am:.....Tel:..... Ersetzte Teile sind auszuhändigen ja / nein Kunde gibt folgenden Wageninhalt in Verwahrung:

Unterschrift Auftraggeber:.....

LUNDT AUTO Sportwagenservice GmbH · Alt-Schönow 6 · 14165 Berlin

Firma
Dr. Andreas Weiler
Sandhauser Straße 101

13505 Berlin

Werkstatt für Sportwagen, spez. Porsche;
 Allroundservice und exclusives Zubehör;
 Meisterbetrieb der KFZ-Innung.

Tel. +49-(0)30/815 50 22/44

Fax +49-(0)30/815 50 66

Notruf 24h: 0171/723 39 80

Internet www.lundtauto.de

lundt@t-online.de

Kostenvoranschlag

KV-Nr.: 207010 Datum: 25.03.2007
 Kunden-Nr.: 13025 Annahme: 25.03.2007

Amtl.-KZ: B-CR 758 H Typ:
 Erst.-Zul.: 01.07.1969 Modell:
 Fahrzg.-Nr.: 9110300117
 HU: 04/06 Km - Stand:
 AU: 04/06

Kunden-Berater:

Bezeichnung	Menge	E-Preis	Gesamt	SKz
Folgende Arbeiten zur Rostentfernung an Ihrem Fahrzeug sind auszuführen: B-Säulen links und rechts entfernen, ertsetzen und einschweißen, Karosserieverstärkungen hinten B- Säulen rechts und links erneuert, Bleche zum Schweißen entrostet und nach Verschweißung versiegeln, Schweller links und rechts unterhalb richtig verschweißen, Schwellerhöhlräume prüfen und versiegeln, Unterboden vorn mitteig instandsetzen, dazu rostige Bleche heraustrennen und durch anzufertigende ersetzen, einpassen und verschweißen, Unterboden hinten links und rechts instandsetzen und schweißen, Kraftstofftank aus und einbauen Tankraumboden instandsetzen und versiegeln, Rahmenlängsträger rechts und links instandsetzen und schweißen, dazu Vorderachse aus- und einbauen, notwendigen Entrostungen der Karosserie unterhalb ausführen, Hohlräume versiegeln und Unterbodenschutz erneuern, Schweißstellen soweit dem original entsprechend verzinnen.				
Karosserielohn	55,00	83,19	4.575,45	1
Unterboden Trockeneisstrahlen- bereits ausgeführt	1,00	1.000,00	1.000,00	1
B-Säulen links und rechts	2,00	90,00	180,00	1
Verstärkungen links und rechts	2,00	19,00	38,00	1
Schweißmaterial	1,00	100,00	100,00	1
Zinnmaterial	1,00	60,00	60,00	1
Hohlräm- und Unterbodenschutz	1,00	200,00	200,00	1
Fahrzeug TÜV abnehmen,				
Felgen auswuchten und Räder optimieren,				
Batterien erneuern,				
Katzenaugen ersetzen,				
Frontscheibendichtung erneuert,				
Tacho prüfen,				

Übertrag Seite 1

6.153,45

SKz = Steuerkennzeichen: 1 = 19%, 2 = 7%, 3 = AT-MWST

Die Reparatur erfolgte entsprechend den allgemeinen Bedingungen zur Instandsetzung von Kraftfahrzeugen.

Firma
 Dr. Andreas Weiler
 Sandhauser Straße 101
 13505 Berlin

Kostenvoranschlag

KV-Nr.: 207010 Seite: 2
 Datum: 25.03.2007
 Kunden-Nr.: 13025 Annahme: 25.03.2007

Amtl.-KZ: B-CR 758 H Typ:
 Erst.-Zul.: 01.07.1969 Modell:
 Fahrg.-Nr.: 9110300117
 HU: 04/06 Km - Stand:
 AU: 04/06

Kunden-Berater:

Bezeichnung	Menge	E-Preis	Gesamt	SKz
		Übertrag von Seite 1	6.153,45	
Mechanikerlohn Stufe 2	5,50	67,23	369,77	1
Verauslagte TÜV-Gebühr	1,00	51,90	51,90	
AU-Gebühr ohne KAT	1,00	25,86	25,86	1
Batterie 36 AH	2,00	55,00	110,00	1
Katzenaugen	2,00	60,00	120,00	1
Frontscheibengummi	1,00	88,00	88,00	1
Dichtmittel	1,00	20,00	20,00	1
Klein und Reinigungsmaterial	1,00	18,32	18,32	1

Bitte beachten Sie das HU-Datum !

Bitte beachten Sie das AU-Datum !

Danke für Ihr Vertrauen und immer eine unfallfreie Fahrt.

Vorherbekannte Schäden, die sich bei Prüfung ergeben könnten.



Teile/Zubehör	Lohn/Fremdleistungen	Öle/Schmierstoffe	Sonstiges/Allgemeines
1.012,08	5.945,22		
Nettosumme	MWST	AT-MWST	KV-Betrag
6.957,30	1.312,03		8.269,33EUR

LUNDTAUTO Sportwagenservice GmbH · Alt-Schönow 6 · 14165 Berlin

Werkstatt für Sportwagen, spez. Porsche.
Service, Reparaturen, Blech, Lack,
Felgen, Reifen, Abschleppen,
Meisterbetrieb der KFZ-Innung.

Tel. +49-(0)30/815 50 22/44
Fax +49-(0)30/815 50 66
Notruf 24h: 0171/723 39 80
Internet: www.lundtauto.de
E-mail: lundtauto@t-online.de

Firma
Dr. Andreas Weiler
Novo Repair
Sandhauser Straße 101
D-13505 Berlin

Rechnung

Kunden-Nr	13025	Beleg-Nr.	20121738
Seite	1	Datum	26.10.2012
Leistungserstellung	22.10.2012	bis	26.10.2012
Kennz	B-CR 758 H	EZ:	01.07.1969
Ident-Nr.	9110300117	Nächste HU	10/ 14
Hersteller	PORSCHE		
Modell	911	KM-Stand	35553

Es bediente Sie Frau Alicja Lundt

Pos.	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Summe	Mwst
------	-------------	-------	---------	-------	------

1 Fahrzeug dem TÜV vorgeführt,
Bremsenwerte auf dem Bremsenprüfstand ermittelt,
Abgasuntersuchung durchgeführt,
Verbandskasten erneuert,
Bremszangen an der Hinterachse überholt,
dazu Bremszangen aus-und eingebaut,
Bremszangen zerlegt, gereinigt und gangbar gemacht,
Brems Scheiben und Bremsbeläge hinten erneuert,
Bremsanlage entlüftet,
Motolauf geprüft und soweit möglich eingestellt,
dazu Drosselklappen eingestellt,
Probefahrt durchgeführt,

Hinweis:

Einstellung der Drosselklappen nur teilweise möglich, da die Drosselklappen ausgeschlagen sind.

2	Mechanikerlohn Stufe 2	3,70	74,79	276,72	19,00 %
3	Brems Scheibe hinten	2,00	167,87	302,17	19,00 %
4	Bremsbelagsatz hinten	1,00	64,85	64,85	19,00 %
5	Repsatz Bremszangen hinten	2,00	15,76	31,52	19,00 %

Übertrag

675,26

LUNDTAUTO Sportwagenservice GmbH · Alt-Schönow 6 · 14165 Berlin

Werkstatt für Sportwagen, spez. Porsche.
Service, Reparaturen, Blech, Lack,
Felgen, Reifen, Abschleppen,
Meisterbetrieb der KFZ-Innung.

Tel. +49-(0)30/815 50 22/44
Fax +49-(0)30/815 50 66
Notruf 24h: 0171/723 39 80
Internet: www.lundtauto.de
E-mail: lundtauto@t-online.de

Firma
Dr. Andreas Weiler
Novo Repair
Sandhauser Straße 101
D-13505 Berlin

Rechnung

Kunden-Nr	13025	Beleg-Nr.	20121738
Seite	2	Datum	26.10.2012
Leistungserstellung	22.10.2012	bis	26.10.2012
Kennz	B-CR 758 H	EZ:	01.07.1969
Ident-Nr.	9110300117	Nächste HU	10/ 14
Hersteller	PORSCHE		
Modell	911	KM-Stand	35553

Es bediente Sie Frau Alicja Lundt

Pos.	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Summe	Mwst
		<u>Übertrag von Seite 1</u>		<u>675,26</u>	
6	Verbandskasten/ Kissen nach DIN	1,00	14,85	14,85	19,00 %
7	Klein und Reinigungsmaterial	1,00	5,30	5,30	19,00 %
8	Bremsflüssigkeit	1,00	22,53	22,53	19,00 %
9	AU-Gebühr ohne KAT	1,00	25,86	25,86	
10	Verauslagte TÜV-Gebühr	1,00	62,50	62,50	

Nettobetrag Teile	418,69	Netto Öle, Schmierst.	22,53	Nettobetrag Sonstiges	0,00
Netto Leistungen	302,58	Netto Fremdleistungen	0,00	Durchl. gem. §10 / 1 UstG:	62,50
Netto ohne Durchläufer	Mwst 19 %	Mwst 7 %	AT-Mwst		
743,80	136,41	0,00		Rechnungssumme	942,71EUR

Die Reparatur erfolgte entsprechend den allgemeinen Bedingungen zur Instandsetzung von Kraftfahrzeugen.

LUNDTAUTO Sportwagenservice GmbH · Alt-Schönow 6 · 14165 Berlin

Firma
Dr. Andreas Weiler
Novo Repair
Sandhauser Straße 101
D-13505 Berlin

Werkstatt für Sportwagen, spez. Porsche.
Service, Reparaturen, Blech, Lack,
Felgen, Reifen, Abschleppen.
Meisterbetrieb der KFZ-Innung.

Tel. +49-(0)30/815 50 22/44
Fax +49-(0)30/815 50 66
Notruf 24h: 0171/723 39 80
Internet www.lundtauto.de
E-mail info@lundtauto.de

Rechnung

Kunden-Nr	13025	Beleg-Nr.	20131044
Seite	1	Datum	29.06.2013
Leistungserstellung	30.05.2013	bis	29.06.2013
Kennz	B-CR 758 H	EZ:	01.07.1969
Ident-Nr.	9110300117	Nächste HU	10/ 14
Hersteller	PORSCHE		
Modell	911	KM-Stand	35789

Es bediente Sie Herr Hardtke Martin

Pos.	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Summe	Mwst
------	-------------	-------	---------	-------	------

1 Fahrzeug eingeschleppt / geborgen,
Motor vom Fahrzeug demontiert,
Getriebe vollständig zerlegt,
sämtliche Wellen in Einzelteile zerlegt, Teile gereinigt,
Hundezähne 1. und 2. Gang ersetzt,
3. Gang durch Gebrauchtteil ersetzt sowie 4. Gang durch Neuteil erneuert,
Alle Nadellager der Losräder ausgetauscht,
Synchronringe aller Gänge erneuert,
Schaltmuffen und Schaltführung für 2. und 3. sowie 4. und 5. Gang ersetzt,
Schaltmuffe für Rückwärtsgang ausgetauscht,
Haupt und Antriebswelle montiert,
Innenschalthebel der Hauptschaltstange erneuert,
Schaltstange für Rückwärtsgang ersetzt sowie Schaltstange justiert und eingestellt,
Getriebe abgedichtet mit neuen Dichtsatz und insgesamt wieder komplettiert,
Getriebe gereinigt,
Motor und Geriebe wieder ans Fahrzeug montiert,
Schaltung und Kupplung eingestellt,
Fahrerseite Ausstellfenster Gummidichtung befestigen,
Beifahrertür/Türschloß-Schließknopf geprüft und instandgesetzt,
Probefahrt ausgeführt,

Übertrag

0.00

LUNDTAUTO Sportwagenservice GmbH - Alt-Schönow 6 - 14165 Berlin

Firma
Dr. Andreas Weiler
Novo Repair
Sandhauser Straße 101
D-13505 Berlin

Werkstatt für Sportwagen, spez. Porsche.
Service, Reparaturen, Blech, Lack,
Felgen, Reifen, Abschleppen,
Meisterbetrieb der KFZ-Innung.

Tel. +49-(0)30/815 50 22/44
Fax +49-(0)30/815 50 66
Notruf 24h: 0171/723 39 80
Internet: www.lundtauto.de
E-mail: info@lundtauto.de

Rechnung

Kunden-Nr	13025	Beleg-Nr.	20131044
Seite	2	Datum	29.06.2013
Leistungserstellung	30.05.2013	bis	29.06.2013
Kennz	B-CR 758 H	EZ:	01.07.1969
Ident-Nr.	9110300117	Nächste HU	10/ 14
Hersteller	PORSCHE		
Modell	911	KM-Stand	35789

Es bediente Sie Herr Hardtke Martin

Pos.	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Summe	Mwst
		<u>Übertrag von Seite 1</u>		<u>0,00</u>	

2	Abschleppen/ Fahrzeugbergung	1,00	92,43	92,43	19,00 %
3	Mechaniklohn Stufe 2	12,00	79,83	957,96	19,00 %
4	Dichtsatz Getriebe	1,00	84,01	84,01	19,00 %
5	Schaltmuffe	2,00	192,56	385,12	19,00 %
6	Führungsmuffe	2,00	288,86	577,72	19,00 %
7	Synchronring	2,00	78,76	157,52	19,00 %
8	Nadelkäfig	5,00	65,10	325,50	19,00 %
9	Schaltmuffe Rückwärtsgang	1,00	316,00	316,00	19,00 %
10	Schaltstange	1,00	124,60	124,60	19,00 %
11	Innenschalthebel	1,00	69,80	69,80	19,00 %
12	Synchronring	3,00	71,20	213,60	19,00 %
13	Buchse	2,00	2,36	4,72	19,00 %
14	Radsatz 3. Gang	1,00	1.150,00	1.150,00	19,00 %

Übertrag

4.458,98

LUNDT AUTO Sportwagenservice GmbH · Alt-Schönow 6 · 14165 Berlin

Werkstatt für Sportwagen, spez. Porsche.
Service, Reparaturen, Blech, Lack,
Felgen, Reifen, Abschleppen.
Meisterbetrieb der KFZ-Innung.

Firma
Dr. Andreas Weiler
Novo Repair
Sandhauser Straße 101
D-13505 Berlin

Tel. +49-(0)30/815 50 22/44
Fax +49-(0)30/815 50 66
Notruf 24h: 0171/723 39 80
Internet www.lundtauto.de
E-mail info@lundtauto.de

Rechnung

Kunden-Nr 13025 Beleg-Nr. 20131044
Seite 3 Datum 29.06.2013
Leistungserstellung 30.05.2013 bis 29.06.2013
Kennz B-CR 758 H EZ: 01.07.1969
Ident-Nr. 9110300117 Nächste HU 10/ 14
Hersteller PORSCHE
Modell 911 KM-Stand 35789

Es bediente Sie Herr Hardtke Martin

Pos.	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Summe	Mwst
		<u>Übertrag von Seite 2</u>		<u>4.458,98</u>	
15	Radsatz 4. Gang	1,00	1.150,00	1.150,00	19,00 %
16	Hundezähne Schaltung 1.und 2. Gang	2,00	150,00	300,00	19,00 %
17	Loctite	1,00	15,00	15,00	19,00 %
18	Klein und Reinigungsmaterial	1,00	25,00	25,00	19,00 %
19	Spezialreiniger	3,00	7,13	21,39	19,00 %
20	Mobilube 1 SHC 75 W-90	3,00	22,50	67,50	19,00 %

Nettobetrag Teile	4.919,98	Netto Öle, Schmierst.	67,50	Nettobetrag Sonstiges	0,00
Netto Leistungen	1.050,39	Netto Fremdleistungen	0,00	Durchl. gem. §10 / 1 UstG:	0,00
Netto ohne Durchläufer	6.037,87	Mwst 19 %	1.147,20	Mwst 7 %	0,00
		AT-Mwst		Rechnungssumme	7.185,07 EUR

Die Reparatur erfolgte entsprechend den allgemeinen Bedingungen zur Instandsetzung von Kraftfahrzeugen.



KRAGE

AUTO G m b H

RICHARDSTRASSE 95
12043 BERLIN (NEUKÖLLN)

Tel.: 030/687 21 95 Fax: 030/686 56 56
Internet: www.Krage-Tuning.de Email: 911@krage-tuning.de

Bankverbindung:

Deutsche Bank
Kto. : 0005197777
BLZ : 10070024
IBAN: DE45100700240519777700
SWIFT-BIC: DEUTDEDBBER

Herrn
Dr Andreas Dr.Andreas Weiler
Sandhauser Str. 101
13505 Berlin

Nummer: RE-201505/05176
Ihre Nummer: 20252
Datum: 04.06.2015
Bezeichnung:
Seite: - 1 -

Fahrzeug-Ident.-Nr.: 9110300117
Nächste HU: 05-17
Nächste AU: 05-17

Rechnung

Fahrzeug: Porsche/Oldtimer
Kilometerstand: 35844
Kennzeichen: B - CR758H

Menge	Artikel	USt. %	EP	GP
1,00	AU	19	41,50	41,50
1,00	Batterie laden	19	5,00	5,00
2,00	901 333 793 00 Stabigummi	19	18,53	37,06
1,25	Std.	19	85,00	106,25
	Fahrzeug gewaschen und zum laufen gebracht, Stabigummis hinten innen erneuert. Fz zum TÜV vorgeführt.			
1,00	Kent Keramikspray	19	3,25	3,25
1,00	Loctide 518	19	11,50	11,50
1,00	Ölfilter OC 61	19	12,00	12,00
1,00	Kent Quick Seal	19	12,50	12,50
1,00	Brunox epoxy	19	18,50	18,50
1,00	LIMA SEV - i.AT Marshal	19	550,00	550,00
2,00	901 611 313 00 Polabeckkappe	19	3,47	6,94
1,00	Keilriemen 10 x 710	19	9,52	9,52
1,00	901 603 905 00 Mutter für Lima	19	3,99	3,99

Übertrag: 818,01

Rechnung

Nummer: RE-201505/05176
 Ihre Nummer: 20252
 Datum: 04.06.2015
 Fahrzeug: Porsche/Oldtimer
 Seite: - 2 -

Menge	Artikel	USt. %	EP	GP
6,75	Std. Motor eingestellt, Einspritzpumpe und Düse demontiert, Lima demontiert, Lüftergehäuse und Rad Glasperlgestrahlt und versiegelt. Lima montiert, Kotflügel vorne links an Rostblasen und verbeulten Stellen freigeschliffen. Kotflügel ausgebeult und an 2 Rostlochstellen geschweißt. Offene Kante im Radhaus zur Tür hin versiegelt, Türklinke Spiegel und Schwellerleiste links demontiert - dazu Türinnenverkleidung demontiert.	19	85,00	573,75
1,00	Fremdarbeit Reinigen 6 Einspritzventile im Ultraschallbad, Instandsetzen beider Anschlußmuffen Saugraum Ausbau und Reinigung /Dichtheitsprüfung, Grundeinstellung der Einspritzpumpe Grundeinstellung o.g.ESP mit hoher Genauigkeit Reinigung von Schwarzschlamm ,Ausbau Nockenwelle Reinigung Nockenwellenraum, zerlegen der Nockenwelle,ersatz Simmerring, Einmessen der Nockenwelle (Axialspiel)	19	1745,00	1745,00
6,00	101 4717 IRIDIUM BPR8EIX	19	17,45	104,70
3,75	Std,	19	85,00	318,75

Übertrag: 3.560,21

Rechnung

Nummer: RE-201505/05176
 Ihre Nummer: 20252
 Datum: 04.06.2015
 Fahrzeug: Porsche/Oldtimer
 Seite: - 3 -

Menge	Artikel	USt. %	EP	GP
	Einspritzpumpe und Düsen eingebaut und eingestellt Türklinke eingebaut und eingestellt Seitenspiegel, Türinnenverkleidung und Seitenschwellerleiste montiert. Motor eingestellt Gaszug eingestellt Batterieschutzkappe verbaut un Batterien geladen Kettenspanner rechts durch guten gebrauchten ersetzt, dazu Endschalldämpfer hinteres Motorblech und Kettenkastendeckel demontiert, Ölwechsel mit Filter- Zündkerzen erneuert.			
10,00	Nieten	19	0,20	2,00
1,00	Klebe Spray	19	1,80	1,80
8,00	Motoröl 20 W 50	19	10,90	87,20
1,00	930 105 513 00 Distanzbuchse	19	13,22	13,22
1,00	930 105 05304 Kettenspanner gebr.	19	190,00	190,00
1,00	930 105 192 04 Kettenkastendeckeldichtung	19	8,64	8,64
10,00	Polystopmuttern M 6	19	0,35	3,50
10,00	Aluscheiben M 6	19	0,30	3,00
4,00	Bolzen M 10	19	0,35	1,40
4,00	Muttern M 10	19	0,30	1,20
1,00	Batterie 46 AH	19	83,99	83,99
8,40	Lackierung / Fremdarbeit linker Kotflügel türseitig großzügig gespachtelt, linke Tür komplett lackiert und linkes Seitenteil und linker Vorderkotflügel beilackiert. incl. Farbanalyse	19	85,00	714,00
1,00	Lackmaterial 30%	19	214,20	214,20

Anzahlung	0,00	Summe Netto	4.884,36 €
Gesamtrabatt %	0,00	USt.	928,03 €
Verpackung	0,00	Summe Brutto	5.812,39 €
Versicherung	0,00		
Eilzuschlag	0,00		

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen eine gute Fahrt

Achtung: Nach 50-100 km Fahrleistung müssen die Radmutter nachgezogen werden. Für Folgeschäden keine Haftung.

Geschäftsführer Peer Krage Amtsgericht Berlin N. 38660UST-IdNr. DE 136731524

Das Datum der Rechnung entspricht dem Leistungszeitpunkt



KRAGE AUTO G m b H

**RICHARDSTR. 95
12043 BERLIN (NEUKÖLLN)**

Tel.: 030/687 21 95 Fax: 030/686 56 56

Internet: www.Krage-Tuning.de Email: info@krage-tuning.de

Bankverbindung:

Deutsche Bank

Kto. : 0005197777

BLZ : 10070024

IBAN: DE45100700240519777700

SWIFT-BIC: DEUTDE33

db-classic-cars
David Bügler
Straße 41 Nr. 26
13467 Berlin

Nummer: RE-202406/07471
Ihre Nummer: 20357
Datum: 12.06.2024
Bezeichnung:
Seite: - 1 -

Fahrzeug-Ident.-Nr.: 9110300117
Nächste HU:
Nächste AU:

Rechnung

Fahrzeug: Porsche/Oldtimer
Kilometerstand: 36684
Kennzeichen: B CR758H

Menge	Artikel	USSt. %	EP	Rabatt %	GP
1,00	Tüv vorführen	19	45,00	10,00	40,50
1,00	Au	19	59,00	10,00	53,10
2,00	Dichtring Ölablassschraube	19	0,55	15,00	0,94
1,00	90110720310 Ölfilter OC59	19	14,90	15,00	12,67
9,00	Motul 20W50	19	12,50	15,00	95,63
9,00	Altölsorgung	19	0,70	15,00	5,36
1,00	Bremsflüssigkeit	19	13,60	15,00	11,56
1,00	Entsorgung Bremsflüssigkeit	19	0,70		0,70
5,00	90135192712 Staubkappe	19	3,52	15,00	14,96
0,10	Rostlöser	19	7,30	15,00	0,62
0,10	PTFE ÖL	19	14,85	15,00	1,26
1,00	91151233101 Gasdruckfeder hinten	19	23,08	15,00	19,62
5,00	99916900101 Kugelpfanne links	19	11,92	15,00	50,66
10,00	PCG16900202 Kugelpfanne rechts	19	6,44	15,00	54,74
2,00	2907503 Schelle	19	1,34	15,00	2,28
2,50	Std.	19	110,00	10,00	247,50

Übertrag: 612,10

Rechnung

Nummer: RE-202406/07471
 Ihre Nummer: 20357
 Datum: 12.06.2024
 Fahrzeug: Porsche/Oldtimer
 Seite: - 2 -

Menge	Artikel	USt. %	EP	Rabatt %	GP
2,50	Bremsflüssigkeitswechsel Ölwechsel + Filter Gasgestänge eingestellt, Kugelköpfe erneuert und Gaspedal gangbar gemacht. Std. Versucht Schaltung einzustellen, dabei Schalthebel demontiert und alle Buchsen kontrolliert. Kupplungsspiel korrigiert. Haubendämpfer hinten erneuert. Handbremsseil hinten links wieder eingehangen. Dafür Rad, Bremssattel und Bremsscheibe demontiert. Kofferraumbeleuchtung in Stand gesetzt. Kofferraumklappe Spalte eingestellt. Kaltstart- einspritzung wieder korrekt angeschlossen.	19	110,00	10,00	247,50

Anzahlung	0,00
Gesamtrabatt %	0,00
Verpackung	0,00
Versicherung	0,00
Eilzuschlag	0,00

Summe Netto 859,60 €
 USt. 163,32 €

Summe Brutto 1.022,92 €

TÜV

97,00 €
1119,92 €

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen eine gute Fahrt

Achtung: Nach 50-100 km Fahrleistung müssen die Radmütern nachgezogen werden. Für Folgeschäden keine Haftung.

Geschäftsführer Peer Krage Amtsgericht Berlin Nr.36660 UST-IdNr. DE 136731824

Das Datum der Rechnung entspricht dem Leistungszeitpunkt

Trockeneisagentur · Märkische Straße 65 · 15806 Zossen

db classic cars
Herrn David Bügler
Straße 41 Nr.26
13125 Berlin

Trockeneisagentur
Benjamin Walzer
Märkische Straße 65
15806 Zossen

T +49 152 04614954
E walzer@trockeneisagentur.de

Rechnung

Meine Dienstleistungen stelle ich Ihnen wie folgt in Rechnung:

Rechnungsnr.: RE0221	Kundennr.: 10064	Datum: 14.06.2024
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Pos.	Bezeichnung	Gesamt €
1	Porsche B CR758H Kilometerstand: 36684 Fahrzeug-Ident.-Nr.: 9110300117 Reinigung im Trockeneisstrahlverfahren	300,00
Zwischensumme (netto)		300,00
Umsatzsteuer 19 %		57,00
Gesamtbetrag		357,00

Zahlbar innerhalb von 7 Tagen

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.



KRAGE

AUTO G m b H

RICHARDSTR. 95
12043 BERLIN (NEUKÖLLN)

Tel.: 030/687 21 95 Fax: 030/686 56 56
Internet: www.Krage-Tuning.de Email: info@krage-tuning.de

Bankverbindung:

Deutsche Bank
Kto. : 0005197777
BLZ : 10070024
IBAN: DE45100700240519777700
SWIFT-BIC: DEUTDE33HAN

db-classic-cars
David Bügler
Straße 41 Nr. 26
13467 Berlin

Nummer: RE-202406/07479
Ihre Nummer: 20357
Datum: 18.06.2024
Bezeichnung:
Seite: - 1 -

Fahrzeug-Ident.-Nr.: 9110300117
Nächste HU: -
Nächste AU:

Rechnung

Fahrzeug: Porsche/Oldtimer
Kilometerstand: 36881
Kennzeichen: B CR758H

Menge	Artikel		USt. %	EP	Rabatt %	GP
6,00	90111019100	Dichtung	19	3,48		20,88
6,00	90110839105	Dichtung	19	3,21		19,26
1,00	91163192103	Blinkerglas li.	19	90,00		90,00
1,00	91163192203	Blinkerglas re.	19	90,00		90,00
3,75		Std.	19	110,00	10,00	371,25
Angelieferte Drosselklappen verbaut und Motor eingestellt!						
Anzahlung	0,00	Summe Netto		591,39 €		
Gesamtrabatt %	0,00	USt.		112,36 €		
Verpackung	0,00	Summe Brutto		703,75 €		
Versicherung	0,00					
Eilzuschlag	0,00					

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen eine gute Fahrt

Achtung: Nach 50-100 km Fahrleistung müssen die Radmutter nachgezogen werden. Für Folgeschäden keine Haftung.

Geschäftsführer Peer Krage Amtsgericht Berlin Nr.36660 UST-IdNr. DE 136731824

Das Datum der Rechnung entspricht dem Leistungszeitpunkt



ROSEPASSION.COM

ROSEPASSION.COM Europe & World

AUTOMOTION®

AUTOMOTION.COM USA & World

SARL ROSE PASSION Gesellschaft mit Grundkapital von 18900 €
BP 40075

54703 PONT A MOUSSON CEDEX
FRANCE - FR

Pho: +33 (0)382.468.911 +33 (0)382.468.930

Web: www.rosepassion.com E-mail: contact@rosepassion.fr
Siret: 410 206 064 00033 - APE 503 B - RCS Val de Briey

Umsatzsteuer-ID-Nr: FR 59 410 206 064

IBAN: FR76 3008 7333 8000 0205 0420 197 SWIFT: CMCIFRPP

Bei vorzeitiger Zahlung kein Skonto gewährt

Zahlungsbedingungen: Vorkasse

Zinsen für Verzugsstrafen 2,61 %

Pauschalentschädigung für Inkasso: 40€

ALLE NEUEN TEILE FÜR 356 911 912 914 924 928 944 959 964 968 986 987
981 991 993 996 997 BOXSTER CARRERA GT CAYENNE CAYMAN GT2 GT3
GT4 PANAMERA RS RSR CUP PROTOTYPE COMPETITION

RECHNUNG

F898301

Bestellung : 1151318

14/06/2024

Rechnungsanschrift

BUGLER DAVID
DB-CLASSIC-CARS
STRASE 41 NR. 26
13125 BERLIN
ALLEMAGNE - DE

Lieferanschrift

KRAGE AUTO GMBH PEER KRAGE
RICHARDSTRASSE 95
12043 BERLIN
12043 BERLIN
ALLEMAGNE - DE

Pho: +49 172 3093441 E-mail: dbcars@t-online.de

DER NEUE ROSEPASSION-KATALOG IST EINGETROFFEN. SIE KÖNNEN ES AUF ROSEPASSION.COM BESTELLEN

RP-Nr.	RP2-Nr.	Bezeichnung	SP OS	Men.	Gew.	Gesamt
	P88597	DROSSELKLAPPENSTUTZEN	1 450,00 €	1	2,900	1 450,00 €
Art der Lieferung: DHL Express Worldwide		ZWISCHENSUMME (O. MwSt)				1 450,00 €
		Frachtkosten				20,40 €
Zahlung: PAYPAL ERHALTEN WEB		GESAMT (O. MwSt)				1 470,40 €
		MwSt. 19 %				279,38 €
		GESAMT (Inkl. MwSt)				1 749,78 €



reifen.com GmbH
 Gehringstraße 59 13088 Berlin
 Tel: 030-20613830 Fax.: 030-34353210

David Bügler
 db-classic-cars
 Strasse 41 Nr. 26

13125 Berlin-Karow

Kunden-Nr. : 2326614
 Kunden Tel-Nr. : 01723093441
 Bestell-Nr. : 170221318
 Bestell-Datum : 07.06.2024
 VK-Gebiet : 02000
 Versandart : DPD
 Urspr.-Beleg : Bestaftrg. (Keine Rech
 Nr. : 018-170221318
 vom. : 14.06.2024
 SZ : 25

Fin reifen.com GmbH
 Gehringstraße 59 13088 Berlin

Barverkauf NR: 018-214020334 19.06.2024

Pos	Bezeichnung	Art.Nr.	Hersteller	ME:	PE:	Ust%	Menge	Preis	Wert(EUR)
001	195/65 R15 91V Cinturato P1 Kraftstoffeffizienz: C Nasshaftung: B Externes Rollgeräusch: 70	15381706	Pirelli	Stck.	Stck.	19,00	4	74,42	297,68
002	Montage PKW Alu bis 15"	10017604		Stck.	Stck.	19,00	4	4,25	17,00
003	Auswuchten PKW Alu bis 15"	10017615		Stck.	Stck.	19,00	4	8,75	35,00
004	Rad Ein- Ausbau (PKW bis 16")	15171961		Stck.	Stck.	19,00	4	3,99	15,96
005	Ventil	10017634	Ventilherstelle	Stck.	Stck.	19,00	4	1,70	6,80
006	Altreifenentsorgung PKW-Reifen	10017635		Stck.	Stck.	19,00	4	4,99	19,96

Kauf und Werkverträge erfolgen ausschließlich unter Beachtung der ausgehängten u. umseitig abgedruckten AGB's.

Gezahlt mit ELV (Nr.) in Höhe von 392,40.	Zahlbetrag	EUR	392,40
	Mwst 19,00% Brutto 392,40	EUR	62,65

Belegdatum entspricht dem Lieferdatum.

RADBEFESTIGUNGEN nach 30-50 km nachziehen!
Drehmoment beachten!
 (Beleg bitte zum Nachziehen mitbringen)

erfolgt am

(Unterschrift Mitarbeiter, wenn durch reifen.com erfolgt)

Arbeit ordnungsgemäß ausgeführt / Ware ausgehändigt