



Härle und Veigel
Automobile GmbH
Zeppelinstraße 130
70193 Stuttgart
Deutschland

www.hvauto.de
Mobil 0173 300 18 98
Fax 0711 505 48 02

hvauto | Härle & Veigel Automobile GmbH | Zeppelinstr. 130 | 70193 Stuttgart

Firma
DB Classic Cars
Straße 41 Nr.26
13125 Berlin

Rechnungs Nr.: 20181212 – 4

hvauto

Stuttgart, 12.12.2018

KFZ: Porsche 964 C2 grau
FIN: WP0ZZZ96ZNS401870
EZ: 02/1992
KM: 68.336

Sehr geehrter Herr Bügler,

für die von uns erbrachten Leistungen erlauben wir uns Ihnen folgende Positionen anteilig hälftig (50%) in Rechnung zu stellen:

Rechnungsposten	Einzelpreis	Stückzahl	Netto	USt. (19%)	Brutto
Transport Bhv. - Stgt. Spedition		1	290,00 €	55,10 €	345,10 €
Transport Stgt. - Ber. Spedition		1	202,52 €	38,48 €	241,00 €
Klimaanlage evakuieren Bhv.		1	275,00 €	52,25 €	327,25 €
Bremsscheiben und Beläge VA erneuern		2	484,71 €	92,09 €	576,80 €
Bremsflüssigkeit, Verschleißkontakte und Dämpfungsbleche VA erneuern		1	148,03 €	28,12 €	176,15 €
Achsvermessung auf optischem Achsvermessungsstand		1	166,91 €	31,71 €	198,62 €
Sämtliche Zündkerzen erneuern		12	208,58 €	39,63 €	248,21 €
Klimaanlage: Trockner, Keilriemen Kompressor, Service- anschlüsse etc. erneuern. Dichtheitsprüfung und Neubefüllung		1	264,18 €	50,19 €	314,37 €
Service: 10 Liter Motoröl 10W40 Mobil 1 inkl. Ölfilter		1	150,96 €	28,68 €	179,64 €
Zwischensumme:					2.607,14 €

Übertrag von Seite 1:				2.607,14 €
Stossdämpfer OEM VA mit neuen Staubschutzmanschetten und Anschlagdämpfern verbauen	2	282,96 €	53,76 €	336,72 €
Scheinwerfer links und rechts erneuern: Streuscheiben und Reflektoren, einstellen, Leuchtmittel neu, alle Dichtungen neu, Leuchtweitenregulierung istandsetzen	2	393,63 €	74,79 €	468,42 €
Spurstangenköpfe, Traggelenke, Koppelstangen Manschetten erneuern	4	48,75 €	9,26 €	58,01 €
CD Radio neu verbauen inkl. ISO Stecker neu	1	155,11 €	29,47 €	184,58 €
Lenkgetriebe erneuern inkl. Aus- und Einbau	1	572,47 €	108,77 €	681,24 €
Reflektorband und beide Rückleuchten OEM Porsche 964 erneuern	3	866,12 €	164,56 €	1.030,68 €
Luftfilterelement erneuern	1	19,76 €	3,75 €	23,51 €
Kabeldurchführungen Stossdämpfer/Achsschenkel VA istandsetzen	1	48,66 €	9,25 €	57,91 €
Kettengehäusekästen aus- und einbauen sowie Alu- und Gummidichtungen erneuern, Kipphebelachsen abdichten, 4 Kipphebelachsen und 4 Kipphebel sowie alle Dichtringe Kipphebelachsen erneuern, Kettenkästen strahlen und lackieren, Ventildeckeldichtungen, Nockenwellendichtungen, Ölrohrdichtungen, alle Dichtungen Abgasanlage erneuern	1	1.309,91 €	248,88 €	1.558,79 €
Nabendeckel OEM Porsche erneuern	4	50,09 €	9,52 €	59,61 €
Heckwischerarm istandsetzen, Wischerblätter vorne und hinten erneuern, Pumpe Wischwasser erneuern	1	285,30 €	54,21 €	339,51 €
Nabe Lüfterrad und beide Keilriemen erneuern	1	177,45 €	33,72 €	211,17 €
Ventilspiel prüfen und einstellen	1	97,50 €	18,52 €	116,02 €
Zwischensumme:				7.733,31 €

Übertrag von Seite 2:				7.733,31 €
Verteilerkappen- und läufer erneuern	2	251,23 €	47,73 €	298,96 €
Schiebedach aus- und einbauen, Einfasskeder erneuern, einstellen, in Funktion setzen, Bezug befestigen	1	211,00 €	40,09 €	251,09 €
Öltank abdichten	1	48,75 €	9,26 €	58,01 €
Türaufstelleraufnahme instandsetzen inkl. Reparaturblech anfertigen	1	234,55 €	44,57 €	279,12 €
ATF 236.14	1,5	25,12 €	4,77 €	29,89 €
Klein- und Montageteile	1	20,52 €	3,90 €	24,42 €
Tanken	1	66,90 €	12,71 €	79,61 €
Rechnungsbetrag		7.356,65 €	1.397,76 €	8.754,41 €

Der aus dem Rechnungsdatum ersichtliche Kalendermonat entspricht dem Monat der Lieferung/der Ausführung der sonstigen Leistung. Sollten Sie zu dieser Rechnung noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Wir Danken Ihnen für Ihr Vertrauen!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr hvauto Team

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart
 Geschäftsführer: Alexander Härle
 HRB: 729886

Postbank Stuttgart
 Bankleitzahl 600 100 70
 Konto 6 851 701
 IBAN
 DE88 6001 0070 0006 8517 01
 BIC PBNKDEFFXXX
 Umsatzsteuer-ID DE264855724

