



PORSCHE



Garantie und Wartung



PORSCHE

Ihr Fahrzeug

Fahrzeug ausgeliefert

am 27.08.2020

bei km 11

Handelspartner-Nr. 1110040

Porsche Zentrum Berlin
 Porsche Niederlassung Berlin GmbH
 Franklinstraße 23 · 10587 Berlin
 Tel +49 30 978911-100
 Fax +49 30 978911-103

Stempel des
 autorisierten Händlers

| | |
|---|-------------------|
| PROD.NUMMER PROD.NUMBER | 5709883 |
| FIN VIN | WP1ZZZ95ZLLB81261 |
| BESTELLTYP SALESCODE | 95BBH1 |
| MOTORKB./GETR.KB ENG.CODE/TRANS.CODE | DLZ / A5B02 |
| VERTRIEBSFARBCODE SALESNO | 2H |
| AUSSTATTUNGSCODE INTERIOR CODE | UN |
| FARBCODE COLORCODE | M7R |

95B.010.013

FIN / VIN




Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

| Verkaufsdurchsicht durchgeführt (ohne Berechnung) | Ja / Nein | Ja / Nein |
|--|---|---|
| am <u>19.08.2020</u> | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ölservice | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ölservice |
| Auftrag Nr. <u>2020006811</u> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion |
| bei km <u>11</u> | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit erneuert | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit erneuert |
| | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen erneuert | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen erneuert |
| | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter erneuert | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter erneuert |
| | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter entwässert | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter entwässert |
| | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter erneuert | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter erneuert |
| | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Antriebsriemen geprüft | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Antriebsriemen geprüft |
| | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Antriebsriemen erneuert | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Antriebsriemen erneuert |
| | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifendichtmittel erneuert | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifendichtmittel erneuert |
| | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl erneuert | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl erneuert |
| | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Öl Achsantrieb erneuert | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Öl Achsantrieb erneuert |
| | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____ |
| | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____ |
| | am <u>08.10.21</u> | am <u>19.09.2022</u> |
| | Auftrag Nr. <u>7818</u> | Auftrag Nr. <u>6980</u> |
| | bei km <u>11297</u> | bei km <u>20247</u> |
| | Porsche Zentrum Berlin Porsche Niederlassung Berlin GmbH Franklinstraße 23 · 10587 Berlin Tel +49 30 978911-100 Fax +49 30 978911-103 Stempel | Porsche Zentrum Berlin Porsche Niederlassung Berlin GmbH Franklinstraße 23 · 10587 Berlin Tel +49 30 978911-100 Fax +49 30 978911-103 Stempel |

Nachweis über Zustandsbericht Langzeitgarantie

Das Fahrzeug wird 2 Jahre nach Ablieferung und im Folgenden alle 2 Jahre überprüft, damit die Ansprüche im Rahmen der Langzeitgarantie nicht gefährdet werden.

| | |
|--|--|
| Zustandsbericht nach 2 Jahren erstellt am <u>19.09.2022</u> bei km <u>20247</u> Handelspartner-Nr. <u>110090</u> Porsche Zentrum Berlin Porsche Niederlassung Berlin GmbH Franklinstraße 23 · 10587 Berlin Tel +49 30 978911-100 Stempel | Zustandsbericht nach 8 Jahren erstellt am _____ bei km _____ Handelspartner-Nr. _____ Stempel |
| Zustandsbericht nach 4 Jahren erstellt am _____ bei km _____ Handelspartner-Nr. _____ Stempel | Zustandsbericht nach 10 Jahren erstellt am _____ bei km _____ Handelspartner-Nr. _____ Stempel |
| Zustandsbericht nach 6 Jahren erstellt am _____ bei km _____ Handelspartner-Nr. _____ Stempel | |



PORSCHE

Inspektion (A-Märkte*)
Macan
ab Modelljahr 2019

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|----------|
| Name | Dr. Frank Labschies med-plast Kli | Datum | 19.09.22 |
| Kennzeichen | B-MP 2032 | Laufleistung | |
| Fahrzeug-Ident-Nr. | WP1ZZZ95ZLLB81261 | Auftrag Nr. | 006480 |

Inspektion bei 30000, 60000, 90000, 120000 km / 20000, 40000, 60000, 80000 mls u.s.w.
(Beschreibungen zu den einzelnen Wartungspunkten siehe: PCSS - Porsche Central Service System -> Informationsmedien -> Reparaturleitfaden)

Hinweis Sollte die Laufleistung für eine Inspektion nicht erreicht werden, muss spätestens alle 2 Jahre eine Inspektion durchgeführt werden.
Der Begriff "Prüfen" umfasst alle notwendigen Folgearbeiten wie Einstellen, Nachstellen, Berichtigen und Nachfüllen, jedoch nicht Instandsetzen, Auswechseln und Überholen von Teilen oder Aggregaten.

| Maßnahmen | | Macan | alle 30 tkm / 20 tmls / 2 Jahre | alle 60 tkm / 40 tmls / 4 Jahre | alle 60 tkm / 40 tmls / 6 Jahre | alle 120 tkm / 80 tmls / 6 Jahre | alle 240 tkm / 160 tmls / 16 Jahre | Nach Intervallanzeige | Zeitabhängig |
|-----------|----------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|
| | Elektrik | Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen | • | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | | Signalhorn: Funktion prüfen | • | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | | Bereifung: Reifendruck prüfen (RDK) | • | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | | Diagnosesystem: Fehlerspeicher und Verschleißintegrator Verteilergetriebe auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen | • | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | Fahrzeug innen | Partikelfilter: Filtereinsatz ersetzen | • | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | | Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen | • | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | Fahrzeug außen | Wischerblätter prüfen | • | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | | Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen | • | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | | Bereifung und Notrad: Zustand prüfen | • | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | | Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremscheiben auf Verschleiß (ohne Demontage der Räder) | • | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| | | Bremsanlage: Prüfung der Bremsbeläge und Bremscheiben auf Verschleiß | • | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | Anhängezugvorrichtung: Funktion prüfen | • | | <input type="checkbox"/> | | | | |

* Länderzuordnung siehe Übersicht A-, B- und C-Märkte

Durchführung in Abhängigkeit von Kilometerleistung / Alter (Bitte abhaken)

• Relevante Baureihe




In Ordnung (ein Klick) Nicht in Ordnung (Doppelklick) Instand gesetzt (Dreifachklick)

Copyright by

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

Vertrieb After Sales Technik 02/21

Inspektion (A-Märkte*)
Macan
 ab Modelljahr 2019

| Maßnahmen | | Macan | alle 30 tkm / 20 tmls / 2 Jahre | alle 60 tkm / 40 tmls / 4 Jahre | alle 60 tkm / 40 tmls / 6 Jahre | alle 120 tkm / 80 tmls / 6 Jahre | alle 240 tkm / 160 tmls / 16 Jahre | Nach Intervallanzeige | Zeitabhängig |
|--|---|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Fahrzeug außen | | | | | | | | |
| | Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren | • | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung | • | C | | | | | | |
|  | Fahrzeug unten | | | | | | | | |
| | Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung | • | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | Motoröl ablassen | • | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten) | • | | < | | | | | |
| | Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion | • | | < | | | | | |
| | Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung | • | | < | | | | | |
| | Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung | • | | < | | | | | |
| | Kardanwelle: Sichtprüfung der Gummibälge auf Beschädigungen | • | | < | | | | | |
| | Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung | • | | < | | | | | |
| | Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen | • | | < | | | | | |
| | Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung | • | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen | • | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | PDK-Getriebe: Kupplungsöl (ATF) und Filter ersetzen | • | | | | | | | |
| Achsantrieb Allrad: Öl ersetzen | • | | | | | | <input type="checkbox"/> | | |
| Achsantrieb hinten: Öl ersetzen | • | | | | | | <input type="checkbox"/> | | |
|  | Motorraum | | | | | | | | |
| | Ölfilter ersetzen | • | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | Motoröl einfüllen | • | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten, ausschließlich die von Porsche freigegebenen Scheibenreinigungsmittel verwenden | • | | < | | | | | |
| | Kühflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen | • | | < | | | | | |
| Antriebsriemen prüfen (Nur bei Geländeeinsatz) | • | | < | | | | | | |

* Länderzuordnung siehe Übersicht A-, B- und C-Märkte

Durchführung in Abhängigkeit von Kilometerleistung / Alter (Bitte abhaken)

• Relevante Baureihe

In Ordnung (ein Klick) Nicht in Ordnung (Doppelklick) Instand gesetzt (Dreifachklick)

Copyright by

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

Vertrieb After Sales Technik 02/21



PORSCHE

Inspektion (A-Märkte*)

Macan

ab Modelljahr 2019

| Maßnahmen | | Macan | alle 30 tkm / 20 tmls / 2 Jahre | alle 60 tkm / 40 tmls / 4 Jahre | alle 60 tkm / 40 tmls / 6 Jahre | alle 120 tkm / 80 tmls / 6 Jahre | alle 240 tkm / 160 tmls / 16 Jahre | Nach Intervallanzeige | Zeitabhängig |
|-----------|---|-------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Motorraum Sichtprüfung von oben auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten) Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung Zündkerzen ersetzen Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen | • | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | • | | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | • | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | • | | | | <input type="checkbox"/> | | | |
| + 2 y. | Zusatzarbeit alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit ersetzen (Nur Original Porsche Bremsflüssigkeit verwenden) Zustandsbericht - Langzeitgarantie erstellen Reifendichtmittel: Haltbarkeit prüfen, bei Bedarf ersetzen <i>06/24</i> | • | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | • | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | • | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Probefahrt Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse, Motor, Getriebe, Lenkung, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Sportabgasanlage, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit | • | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | • | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |

Unterschrift (Monteur):

Porsche Zentrum Berlin
Porsche Niederlassung Berlin GmbH

Franklinstraße 23 · 10587 Berlin
Fon (030) 978 911-100
Fax (030) 978 911-103

* Länderzuordnung siehe Übersicht A-, B- und C-Märkte

Durchführung in Abhängigkeit von Kilometerleistung / Alter (Bitte abhaken)

• Relevante Baureihe

In Ordnung (ein Klick) Nicht in Ordnung (Doppelklick) Instand gesetzt (Dreifachklick)

Copyright by

Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG

Vertrieb After Sales Technik 02/21



PORSCHE

Ölservice (A-Märkte*)

Macan

ab Modelljahr 2019

| | | | |
|--------------------|---|--------------|----------|
| Name | Dr. Frank abschies med-plast Kli | Datum | 19.09.22 |
| Kennzeichen | B-MP 2032 | Laufleistung | |
| Fahrzeug-Ident-Nr. | WP1ZZZ95ZLLB81261 | Auftrag Nr. | 006480 |

Ölservice Nach flexibler Serviceintervallanzeige, Spätestens nach 30000 km / 20000 mls oder 2 Jahren

Hinweis Der Begriff "Prüfen" umfasst alle notwendigen Folgearbeiten wie Einstellen, Nachstellen, Berichtigen und Nachfüllen, jedoch nicht Instandsetzen, Auswechseln und Überholen von Teilen oder Aggregaten

| Maßnahmen | | Macan | Nach Intervallanzeige |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Motoröl ablassen | • | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Ölfiler ersetzen | • | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung | • | <input type="checkbox"/> |
| | Sichtprüfung von unten auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten) | • | <input type="checkbox"/> |
| | Bereifung: Zustand prüfen | • | <input type="checkbox"/> |
| | Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion | • | <input type="checkbox"/> |
| | Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung | • | <input type="checkbox"/> |
| | Motoröl einfüllen | • | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wartungsintervall zurücksetzen | • | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Unterschrift (Monteur):

Porsche Zentrum Berlin
Porsche Niederlassung Berlin GmbH

Franklinstraße 23 · 10587 Berlin
Fon (030) 978 911-100
Fax (030) 978 911-103

* Länderzuordnung siehe Übersicht A-, B- und C-Märkte

Durchführung in Abhängigkeit von Kilometerleistung / Alter (Bitte abhaken)

• Relevante Baureihe

In Ordnung (ein Klick) Nicht in Ordnung (Doppelklick) Instand gesetzt (Dreifachklick)

PORSCHE


Zustandsbericht / Langzeitgarantie

A. Fahrzeugdaten

Kundenname: Dr. Frank Langhans Pol. Kennzeichen: B-MP 2032
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WP1ZZZ95ZLLB81261 Datum: 19.09.2022
Modell / Typ: 95BBH1 Kilometerstand:
Erstzulassungsdatum: 22.8.2020 Werkstattauftrags-Nr.: 2022006480

B. Karosserie- Lackbegutachtung

1 Beule 2 Delle 3 Korrosion 4 Durchrostung
5 Steinschlag 6 Kratzer 7 Undicht 8 Riss



Ja Nein

- Sind am Fahrzeug Hinweise auf Vorschäden erkennbar?
 Befindet sich das Fahrzeug im Originalzustand?
 Ist Fahrzeug im gepflegten Gesamtzustand?
 Verbau von Tequipment / Exclusive ?

√ = in Ordnung -- X = defekt -- O = entfällt -- I = Info

- 1 Karosserie / Cabrio-Verdeck
 2 Spaltmaße
 3 Lackzustand
 4 Türen / Deckel
 5 Spiegelgehäuse
 6 Verkleidungen vorne hinten seitlich
 7 Stoßfänger vorn
 8 Stoßfänger hinten
 9 Spoiler
 10 Dach
 11 Schiebedach
 12 Felgen
 13 Windschutzscheibe, Seitenscheiben, Heckscheibe
 14 Prüfen der Wasserabläufe auf Durchgang
 15 Seitenschweller / Innenholm
 16 Unterboden

Notizen / Info:

20.09.22

Datum

Mechaniker

M. Schröder

20. SEP 2022

Datum

Meister/Werkstattleiter



PORSCHE



Porsche Assistance

Mobilitätsgarantie



PORSCHE

Radio Equipment



PORSCHE



Macan

Gut zu wissen – Die Anleitung