Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/ IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Halterdaten liegen nicht vor

i-Kfz Prüfziffer: n8mW%rnL

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1RLK03489/A (3) **29.11.2023 15:02**

(2) **Amtl. Kennzeichen** D **ohne** (1) **Fzg-Ident-Nr.** **WP1ZZZ95ZLLB81261**

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1-AC)
Hersteller (-Nr)	PORSCHE (0583)
Typ und Ausführung (-Nr)	95B (AKX-00006)
Erstzulassung	08/2020
(4) Stand des Wegstreckenzählers	31.876
Zul. Gesamtmasse	2580 kg
letzte Hauptuntersuchung vom	
(3) Prüfort	Berlin, 0358-39/0358-39
Version Systemdaten-Anwendung	4.24

Messwerte: Betriebsbremse

Achse	links [daN]	rechts [daN]	Druck [bar]	Feststellbremse links [daN]	Feststellbremse rechts [daN]
1	436	406	49,3		
2	203	208	60,9	268	220 block.

Abbremsung gem. Bezugbremswerten FbMin1=444, FbMin2=295 Abbremsung FBA: 18 %

(7) **HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüfplakette wurde nicht zugeteilt**
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Das Fahrzeug ist z.Zt. nicht angemeldet. Die Prüfplakette wird durch die Zulassungsstelle vergeben.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

* Radbremse, Bremsscheibe 2. Achse links und rechts etwas eingelaufen (HW)

(10) Bemerkungen:
Fzg. ist mit Sommerreifen ausgestattet.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung 11.2025

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

© 2023 GTÜ mbH F.-Nr. UB 01/23

1712345397

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
00354029 B.Eng. Ilker Özbey
Ingenieurbüro
Karakaya
Holzmarktstr. 11
10179 Berlin
Tel: 0303228148

Unterschrift/Stempel

Rechnung Nr.1RLK03489/R Belegdatum entspricht Leistungsdatum

Prüfentgelt §29 HU incl. UMA o. MwSt.*)	120,17 EUR
Summe o. MwSt.	120,17 EUR
19 % MwSt.	22,83 EUR
Gesamtbetrag	**143,00 EUR**

*) incl. amtl. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO
Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt

Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO

Datum 29.11.2023 15:02:00

Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Vor dem Lauch 25
70567 Stuttgart
Tel.: +49 711 97676-0
Fax:

Gerät	**Version**
Bedienrechner Saxon AU	6.36L501
Abgasmeßgerät Saxon Infralyt	Smart
OBD-Scantool Saxon EOB-030	V1.32
Meßprogramm:	**OBD-Kat**
Fahrzeug	PORSCHE 95B
Feld 14.1/Feld 2.1/Feld 2.2: 36DG/0583/AKX	Motorcode:
Amtliches Kennzeichen:	FIN: WP1ZZZ95ZLLB81261
Erstzulassung: 22.08.2020	Kilometerstand: 31876

Meßergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
Mängel nach Nr. 4.4 der Richtlinie (Mängel-Nr. 813) festgestellte Mängel wurden behoben:				—	#
Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der Au-Richtlinie					#
Kontrollleuchte Motordiagnose					
Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	# i.O.
Ansteuerung				i.O.	# i.O.
Status				i.O.	i.O.
Konditionierung					**i.O.**
Öltemperatur	°C	60		74	i.O.
Bei erhöhter Drehzahl					
Drehzahl	1/min	2500	3000	2686	i.O.
CO	%Vol		0.10	0.04	i.O.
Lambda		0.970	1.030	1.017	i.O.
Bei Leerlauf-Drehzahl					**i.O.**
Funktionsprüfung OBD					**i.O.**
Status					
Prüfbereitschaft					
unterstützte Tests				011111100001 010000000000	
durchgeführte Tests				000000000000 000000000000	
Fehlerspeicher					i.O.
Gesamtergebnis					
Abgasuntersuchung	**bestanden**				

Erläuterungen # Handeingabe

Kontrollnummer nach §47b:

Prüfer B. Eng. Ilker Özbey (029)

Unterschrift **Stempel**

© 2023 GTÜ mbH F.-Nr. UB 01/23

171234540 3