


MINI Service



Wartungsnachweise

Evidence of maintenance work

Attestations de maintenance

Talones de certificación del
mantenimiento

Documentos comprovativos dos
serviços efectuados

Attestati di manutenzione

Bevestiging uitgevoerd onderhoud

Servicedokumentation

Servicebevis

Evidența lucrărilor de întreținere

Εγγραφές αρχείου συντήρησης

Отметки о техническом
обслуживании

Potwierdzenia przeglądów

Szervizfüzet

保養证明

保養證明

정비증명

إثباتات أعمال الصيانة

Übergabedurchsicht nach Werksvorschrift durchgeführt.

Pre-delivery check performed according to manufacturer's directives.

Contrôle à la livraison effectué conformément aux prescriptions de l'usine.

Revisión de entrega efectuada según especificación de fábrica.

Revisão de entrega executada de acordo com as determinações do fabricante.

Controllo preconsegna eseguito secondo le prescrizioni della Casa.

Afleveringscontrole: Overeenkomstig fabrieksvoorschrift uitgevoerd.

Leveringseftersyn foretaget efter fabrikens forskrifter.

Leveranskontroll genomförd enligt fabrikens föreskrifter.

Control înainte de predare efectuat conform normelor producătorului.

Επιθεώρηση παράδοσης: Πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις εργοστασιακές προδιαγραφές.

Осмотр при выдаче автомобиля владельцу: Выполнен в соответствии с инструкцией.

Przegląd przedsprzedażny przeprowadzono zgodnie z normami producenta.

A gyártó előírásai szerinti, átadás előtti ellenőrzés.

车辆移交检查已按工厂规定执行。

已按工廠規定執行交車前檢查。

인도전 점검 제조회사 규정에 따라 실시.

تم التنفيذ طبقاً لتعليمات المصنع.

07 04 14

Andreas Ehl Potsdam GmbH+Co. KG
Fritz-Zubeil-Str. 95
14482 Potsdam
Telefon (0331) 88 88 88

Handwritten signature



	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		13818
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		070416
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Nefzger GmbH & Co. KG
 BMW Service
 MINI Service
 Spandauer Damm 106
 14059 Berlin
 Tel. 030/38 35 100
 Fax 030/38 35 100

	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		43961
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		27.10.20
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

AUTOWERKSTATT
raßmann 943063
 Meisterbetrieb der Kfz-Innung
 Alt Koser 34 Berlin 13125
 Unfall- und Verschleißreparaturen

[Signature]



BFM34

Motorölwechsel

Motor-
Ölwechsel

SAE 5W-30



SAE 10W-40



SAE 5W-40



oder

Ölfilter
gewechselt am

Datum:

2.5.20

bei km:

0147437

Fälligkeit
nächster Wechsel

spätestens am:

ANZ

bei km:

ANZ

Service-Hotline: 0961 63186600

SF0044



www.atu.de



Servicehistorie

Servicehistorie Eintrag

Servicebetrieb:	Andreas Ehrl Potsdam GmbH&C o. KG Fritz-Zubeil-Str. 95 14482 Potsdam	Wartungsdatum:	22. März 2018
Tel. Nr.:	0331 888888	VIN:	WMWZP31000T280906
		Datenbasis:	
		Km:	26.042 km

Symbol	Status	Verbleibend	Beschreibung	Verknüpft mit
	<input checked="" type="checkbox"/>	04.2018 / 10.000 km	Motoröl	Luftfiltereinsatz
	<input type="checkbox"/>	60.000 km	Bremse vorn	
	<input type="checkbox"/>	06.2019 / 0 km	Bremsflüssigkeit	
	<input type="checkbox"/>	50.000 km	Bremse hinten	
	<input checked="" type="checkbox"/>	03.2018 / 34.000 km	Fahrzeug-Check	
	<input checked="" type="checkbox"/>	04.2018 / 10.000 km	Luftfiltereinsatz	
	<input checked="" type="checkbox"/>	04.2018 / 10.000 km	Zündkerzen	
	<input checked="" type="checkbox"/>	04.2018 / 10.000 km	Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)	

Legende

Verknüpft mit



2000 km

-2000 km



Service, dessen Fälligkeit mit einer anderen Serviceposition verknüpft ist

Service durchgeführt

Service fällig, aber nicht durchgeführt

Service nicht durchgeführt

Restlaufstrecke bis Fälligkeit

Überzogene Strecke

Restlaufzeit / Distanz unbekannt

Kundendaten



Fahrzeugdaten

Modell:	Cooper S N18
Amtl. Kennzeichen:	B-CA 5001
Modell Nr.:	R57
Km:	26.042 km
VIN:	WMWZP31000T280906
Zulassung:	7. April 2014
HU:	09.2019

Service Standardumfang

- Check-Control Meldungen prüfen
- Kontroll- und Warnleuchten prüfen
- Funktionsprüfung Feststellbremse ohne Rollenprüfstand

Service Motoröl (4.20 l)

- Motoröl und Ölfilter wechseln
- Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen

Service Fahrzeug-Check

- UNTERFLUR:
 - Bremsleitungen und -anschlüsse: Auf Dichtheit, Beschädigung, Befestigung und richtige Lage prüfen
 - Unterboden inkl. aller sichtbaren Teile: Auf Schäden, richtige Lage, Korrosion und Dichtheit prüfen
 - Lenkungskomponenten: Spielfreiheit, Dichtheit und Schäden prüfen
- PROBEFAHRT:
 - Auf Verkehrssicherheit prüfen (Probefahrt): Bremsen, Lenkung, Stoßdämpfer, Getriebe
 - Falls vorhanden: Hydraulikölbehälter: Ölstand prüfen, ggf. bei nicht korrektem Füllstand Fehlersuche(1) und Hinweis an den Kunden.
 - Wischanlage für Frontscheibe und Scheinwerfer: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen
 - Kühlmittelstand und -konzentration prüfen ggf. ergänzen, ggf. bei nicht korrektem Füllstand Fehlersuche(1) und Hinweis an den Kunden
- MOTORRAUM:
 - Scheibenwisch- und Waschanlage auf Funktion und Einstellung prüfen

- Sicherheitsgurte: Zustand des Gurtbandes Funktion von Aufrollmechanismus, Gurtsperre, Gurtschloss, Gurtclip u. ggf. Spange auf Beschädigung prüfen
- Lichtanlage prüfen: ggf. Scheinwerfer einstellen(1), Funktion der Front- und Heckbeleuchtung, Kfz- Kennzeichenbeleuchtung
- Instrumenten-/Schriftfeldbeleuchtung, Inneraum-/ Kofferraum-/ Handschuhfachbeleuchtung prüfen
- Signalhorn, Lichthupe und Warnblinkanlage prüfen
- INNENRAUM:
- Überrollschutzsystem über Diagnoseschnittstelle auslösen Achtung: vorher Verdeck öffnen
- HECK/REIFEN:
- Reifen: Profiltiefe, Laufbild, äußeren Zustand und Fülldruck prüfen; Fülldruck ggf. korrigieren
- Falls vorhanden: Reserverad Zustand und Fülldruck prüfen.
- Warndreieck, Warnweste u. Verbands kasten auf Vorhandensein prüfen. Haltbarkeitsdatum auf Verbandskasten prüfen ggf. Ländervorschriften beachten
- Reifen Pannen Anzeige initialisieren
- Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen
- Falls verbaut: MINI Mobility System: Haltbarkeitsdatum auf der Dichtmittelflasche prüfen. Wenn nötig Dichtmittelflasche ersetzen(1)
- Batterie mit Kontrollanzeige (nur mit Magic Eye): Batterie prüfen. Gegen gesonderte Berechnung: wenn nötig laden
- Service Luftfiltereinsatz**
 - Luftfiltereinsatz erneuern (Bei größerem Staubanfall Wechselintervall verkürzen)
 - Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen
- Service Zündkerzen**
 - Zündkerzen erneuern
 - Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen
- Service Mikrofilter**
 - Heizung, Klimaanlage oder -automatik: Mikrofilter wechseln
 - Serviceanzeige nach Werksvorschrift zurücksetzen

(1) against separate invoice

Reifenprofil

Kühler

VR: 7 mm

HR: 6 mm

Frostschutz bis - 30 °C / °F

VL: 7 mm

HL: 6 mm

Reserverad: x

Gesetzliches Mindestprofil beachten.

Sonstige Feststellungen

Wir garantieren, dass die von BMW vorgegebenen Servicearbeiten gewissenhaft und lückenlos durchgeführt wurden.

Aktuelle Serienstandsverbesserungen prüfen und ggf. Umsetzung veranlassen.



23.03.18

Datum

BMW-
Vertragshändler

S. K...

Mechaniker

[Signature]

Werkstattmeister

AUTOWERKSTATT

Klaus Graßmann

Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00 - 17.00 Uhr oder nach Vereinbarung



Freie Werkstatt

Wartung & Reparaturen
Unfall- & Karosserieinstandsetzung
Autoglas- & Reifenservice

Alt-Karow 34
Berlin 13125

Bitte bei Zahlung angeben Tel. 030/94 306 39

Kundennr.: 1353 Funk 0172/312 56 78

Rechnungsnr.: 2012598 Fax 030/94 380 982

Datum: 27.10.2020 E-Mail

Zahlbar sofort rein netto klaus.grassmann@ucsmail.de

AUTOWERKSTATT Klaus Graßmann Alt-Karow 34 Berlin 13125

Firma
David Bögler db-classic-cars
Sraße 41 Nr.26

13125 Berlin

Oldtimer-Youngtimer



Wartung & Reparaturen
Teil- & Komplettrestaurierung
Anfertigungen & Umbauten
nächste HU:
nächste AU:

Rechnung

Kennzeichen: B DB 1344

FIN: WMWZP31000T280906

Typ: Mini COOPER S

km-Stand: 43961

Erstzulassung: 07.04.2014

Motor: Otto - 135 kW, 1598 cm³

Pos. Nummer	Bezeichnung	Menge	Betrag	Rab.	Summe
1	Ölfilter	1	15,00		15,00 V
2	Öl TEXACO 5W40	4,2	10,00		42,00 V
3	Dichtsatz	1	15,45		15,45 V
4	Kühlfüssigkeit	0,5	7,00		3,50 V
5	Bremsflüssigkeit	1	15,00		15,00 V
6	#				
7	Dichtung Ölfilterflansch erneuert				
8	Ö1 Motoröl+Ölfilter gewechselt				
9	KÜ3 Kühlfüssigkeit komplett gewechselt				
10	B5 Bremsflüssigkeit komplett gewechselt				
11	LO Arbeitslohn gem. o. g. Position	3	60,00		180,00 V
V %: 16	E %: Steuerfreier Umsatz (E)	A %: 10	Summe netto		Gesamtbetrag
43,35	0,00	0,00	270,95		314,30 €

Steuernummer 35/315/60680 * Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum !