

TÜV Rheinland /  
 Berlin-Brandenburg e.V.  
 Frankfurter Str. 200  
 51065 Köln



TÜV Rheinland  
 Berlin Brandenburg

Untersuchungsbericht Nr.: 463/1375/0094901  
 Servicebüro Köln, Tel.: 0221/969410

Technische Prüfstelle für  
 den Kraftfahrzeugverkehr

GUTACHTEN gem. § 21 StvZO

1	PKW GESCHLOSSEN	0102	33	Bemerkungen
	OLDTIMER	98	1	ZIFF.14:1075 M.KRAFTSTOFF-
2:	PORSCHE	0583	2	BEH.F.90 LITER OD.1090 M.
3:	911 S	000000	3	KRAFTSTOFFBEH.F.110 LITER*
4:	9110300117	2	4	ZIFF.20 U.21 A.FELGE 6JX15;
5:	OTTO   01	6: 225	5	ALS WINTERBEREIF.AUCH A.FEL-
7:	K132/6500	8: 2195	6	GE 5 1/2JX15*ZIFF.22 U.23 A.
9:	-	10: -	7	FELGE 5 1/2JX15*ZIFF.20 BIS
11:	-	12: 4	8	23 AUCH GEN.:195/65R15 91V
13:	4147   1610	13: 1320	9	A.FELGE 6JX15*ZIFF.31:83N M.
14:	1050	15: 1400	10	MECHAN.5GANGGETR.*RESERVERAD
16:	600   -	16: 840	11	M.FALTB.REIF.NICHT F.DAUER-
17:	1   18: 2	19: 1	12	BETR.U.ZIFF.6:NUR 160***
20:	185/70R15 89V		13	-
21:	185/70R15 89V		14	-
22:	165R15 86T M+S		15	-
23:	165R15 86T M+S		16	-
24:	-	25: -	17	-
26:	-	27: -	18	-
28:	600	29: 480	19	-
30:	84N	31: 84N	20	-
32:	01.07.69	FCode:   1	21	-
			22	-

Bemerkungen zu Ziff.32: -	34	Bemerkungen
ERSTZULASSUNG IN ITALIEN	1	-
Weitere Angaben	2	-
Zur GA-Erstellung wurden zugrunde gelegt:	3	-
Fzg.-Brief: -	4	-
ABE-Nr. : 5341/2	5	-
Ntr.: 01	6	-
Motor : 911/02	7	-
Zyl.: 06	8	-
Getriebe : -		

**Bescheinigung des amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr (a.a.S)**  
 Es wird bescheinigt, daß die Angaben unter Ziffern 1-31, ZIFFER 33, 1-12 zutreffen und das Fahrzeug den geltenden Vorschriften entspricht.

Datum d. Abnahme : 26.04.02  
 Ort: Köln

Dipl. Ing. Jürgen Pucker

Unterschrift: *Pucker*



Stempel





Fahrzeughalter

Weiler

**Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. AU100004/A und Abgasuntersuchung nach §47a StVZO Nr. AU100004/B**  
in Verbindung mit AU-Prüfbescheinigung

**08.09.2004**

<b>Amtl. Kennzeichen</b>	<b>B-CR 758 H</b>	<b>Fzg-Ident-Nr.</b>	<b>9110300117</b>	
<b>Fahrzeug-Art</b>	<b>PKW</b>	<b>Messwerte zu Betriebsbremse</b>		<b>Feststellbremse</b>
<b>Hersteller (-Nr)</b>	<b>PORSCHE (0583)</b>	<b>Achse</b>	<b>links</b>	<b>rechts</b>
<b>Typ und Ausführung (-Nr)</b>	<b>911s (000), 000</b>		<b>[daN]</b>	<b>[daN]</b>
<b>Erstzulassung</b>	<b>1969</b>	<b>1</b>	<b>391</b>	<b>424</b>
<b>abgelesener km-Stand</b>	<b>32.980</b>	<b>2</b>	<b>63</b>	<b>70</b>
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	<b>1400 kg</b>			
<b>letzte Hauptuntersuchung vom</b>	<b>09/2002</b>			
<b>letzte Abgasuntersuchung vom</b>	<b>05/2002</b>			
<b>Prüfort</b>	<b>489-00/489-19</b>			
				<b>links</b> <b>rechts</b>
				<b>243</b> <b>360</b>

**HU-Untersuchungsergebnis: erhebliche Mängel**  
**AU-Untersuchungsergebnis: bestanden**

**Prüfplakette wurde nicht zugeteilt**  
**Plakette nach Anlage IX a zugeteilt**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir haben Ihr Fahrzeug gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach Anlage VIIIa zur StVZO und §47a StVZO untersucht.  
Ihr Fahrzeug weist folgende Mängel auf:

- Spurstangenkopf - außen: vorne links erhebliches Spiel
- Ölverlust: Motor ölfleucht

Bitte beachten Sie, dass nach §23 StVO und §31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.

**Der Untersuchungsbericht ist nur gültig in Verbindung mit der Prüfbescheinigung**

**Fälligkeit der nächsten Abgasuntersuchung** **05.2005**  
Eine Nachprüfung der Mängelbeseitigung kann bis spätestens **08.10.2004** erfolgen.  
Bitte legen Sie dabei diesen Untersuchungsbericht wieder vor.

Wir würden uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Untersuchung einem unserer GTÜ-Sachverständigen Ihr Vertrauen schenken würden.

Ihr GTÜ-Sachverständiger  
00820001 Dipl.-Ing (TU) Holger Kapischke  
Kapischke  
Ing. Büro  
Marienfelder Chaussee 167a  
12349 Berlin  
Tel: 030 - 70 20 96 60



**Preisinformation**

	<b>Seite §29/§47a-1</b>
	<small>(berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)</small>
Prüfentgelt HU gemäß §29	42,50 EUR
Prüfentgelt §47a/OKat	27,00 EUR
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>69,50 EUR</b>



Fon: 0711/976 76-0  
Fax: 0711/976 76-199  
Info@gtue.de  
www.gtue.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Klaus Ullrich  
Geschäftsführung: Rainer de Blas (Vors.), Peter Herget  
Registergericht: Stuttgart HRB Nr. 9610  
Steuer-Nummer: 99040/00522

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation  
freiberuflicher Kfz-Sachverständiger  
**Bitte beachten Sie die Rückseite**

© 2004 GTÜ mbH/Holz-Verlag





0315088342

Fahrzeughalter

Weiler



Gesellschaft für Technische Überwachung mbH

**Nachuntersuchung nach §29 StVZO Nr. AU100030/A**  
zu Hauptuntersuchung Nr. AU100004 vom 08.09.2004, GTÜ

**13.09.2004**

<b>Amtl. Kennzeichen</b>	<b>B-CR 758 H</b>	<b>Fzg-Ident-Nr.</b>	<b>9110300117</b>
<b>Fahrzeug-Art</b>	<b>PKW</b>		
<b>Hersteller (-Nr)</b>	<b>PORSCHE (0583)</b>		
<b>Typ und Ausführung (-Nr)</b>	<b>911s (000), 000</b>		
<b>Erstzulassung</b>	<b>1969</b>		
<b>abgelesener km-Stand</b>	<b>33.023</b>		
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>	<b>1400 kg</b>		
<b>letzte Hauptuntersuchung vom</b>	<b>04/2002</b>		
<b>Prüfort</b>	<b>489-00/489-19</b>		

**HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel****Prüfplakette wurde zugeteilt**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir haben Ihr Fahrzeug gemäß den gesetzlichen Vorschriften nach Anlage VIIIa zur StVZO untersucht.

An Ihrem Fahrzeug wurden keine erkennbaren Mängel festgestellt.

Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

04.2006

Wir würden uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Untersuchung einem unserer GTÜ-Sachverständigen Ihr Vertrauen schenken würden.

Ihr GTÜ-Sachverständiger  
00820001 Dipl.-Ing (TU) Holger Kapischke  
Kapischke  
Ing. Büro  
Marienfelder Chaussee 167a  
12349 Berlin  
Tel: 030 - 70 20 96 60

Unterschrift/Stempel

**Preisinformation**Seite §29-1  
(berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

Prüfentgelt HU gemäß §29  
Gesamtbetrag

19,00 EUR  
19,00 EUR



Gesellschaft für  
Technische Überwachung  
Vor dem Lauch 25  
70567 Stuttgart

Fon: 0711/9 76 76-0  
Fax: 0711/9 76 76-199  
Info@gtue.de  
www.gtue.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Klaus Ulklich  
Geschäftsführung: Rainer de Biasi (Vors.), Peter Hergel  
Registergericht: Stuttgart HRB Nr. 9610  
Steuer-Nummer: 99040/00522

Ämtlich anerkannte  
Überwachungsorganisation  
freiberuflicher Kfz-Sachverständiger  
**Bitte beachten Sie die Rückseite**



Ihr Servicebüro TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH  
 Magirusstraße 5  
 12103 Berlin  
 Tel.: 030/7562-1331

Herrn  
 Dr. Andreas Weiler  
 Genter Str. 7  
 13353 Berlin

**Hauptuntersuchung (§29 StVZO)**

Amtliches Kennzeichen	B-CR758H	
Unters.-Bericht	533/5605/01232-01	
Prüftermin	06.07.2007 09:11 Uhr	
Prüfungsort	429444 000 LUNDTAUTO SPORTW	
Fahrzeugart	PKW GESCHLOSSEN	010298
	OLDTIMER	
Fahrzeughersteller	PORSCHE	0583
Fahrzeugtyp	911 S	000
Verkaufsbezeichnung		
Fahrz. Ident.-Nummer	9110300117	
Zul.Ges.-Gew. / Km-Stand	1400 kg /	31148 km
Erstzul./Letzte HU /Achsl.	01.07.1969 / 04.2004 /	840 kg

Prüfergebnis	HU -Plakette	nächste Untersuchung
<b>Ohne festgestellte Mängel</b>	<b>zugeteilt und angebracht</b>	<b>04.2008 (HU)</b>

Sehr geehrter Herr Weiler!  
 An Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.

**Messwerte:**

Betriebsbremse: Standard-Methode, Werte in daN bzw. bar			Feststellbremse	
Achse	Links	Rechts	Links	Rechts
1	180	190	220	200
2	200	200		

Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Siegert



Region Berlin/Brandenburg

Stempel und Unterschrift

010000010000007G2HW<:=M/1. Exemplar

Rechnungs-Nr: 92036370 Inkasso/Zahlung erfolgt durch Werkstatt (Kd.-Nr.: 429444 000)

	Netto	MwSt. (19.00%)	Brutto
Prüfungsentgelt in EURO	42,61	8,10	50,71
Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO	1,00	0,19	1,19
Rechnungsbetrag in EURO	43,61	8,29	51,90

Der Rechnungsbetrag ist direkt an die Werkstatt zu zahlen.

TÜV Rheinland  
 Kraftfahrt GmbH  
 Am Grauen Stein  
 D-51105 Köln (Poll)

Telefon: +49 221 806-0  
 Fax: +49 221 806-0  
 Mail: move@de.tuv.com  
 Internet: www.tuv.com

Geschäftsführung:  
 Dr.-Ing. Jürgen Brauckmann  
 Dr.-Ing. Manfred Doerges  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
 Prof. Dr.-Ing. habil. Bruno O. Braun  
 Amtsgericht Köln HRB 27124  
 Ust-ID DE 811955593

Ihr Servicebüro TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH  
 Magirusstraße 5  
 12103 Berlin  
 Tel.: 030/7562-1331

Herrn  
 Dr. Andreas Weiler  
 Genter Str. 7  
 13353 Berlin

**Hauptuntersuchung (§29 StVZO)**

Amtliches Kennzeichen	B-CR758H	
Unters.-Bericht	533/5932/00774-03	
Prüftermin	30.06.2008 12:24 Uhr	
Prüfungsort	429444 000 LUNDTAUTO SPORTW	
Fahrzeugart	PKW GESCHLOSSEN	010298
	OLDTIMER	
Fahrzeughersteller	PORSCHE	0583
Fahrzeugtyp	911 S	000
Verkaufsbezeichnung		
Fahrz. Ident.-Nummer	*****9110300117	
Zul.Ges.-Gew. / Km-Stand	1400 kg /	33149 km
Erstzul./Letzte HU /Achsl.	01.07.1969 / - / 840 kg	

Prüfergebnis	HU -Plakette	nächste Untersuchung
<b>Geringe Mängel</b>	<b>zugeteilt und angebracht</b>	<b>04.2010 (HU)</b>

Sehr geehrter Herr Weiler!

Ihr Fahrzeug ist zur Zeit - mit Ausnahme nachfolgender Punkte - in vorschriftsmäßigem Zustand. Sofern Ihre Werkstatt die Mängel nicht zwischenzeitlich behoben hat, beseitigen Sie diese bitte baldmöglichst.

**Mängel:**

841 - Motor / Antrieb leichter Ölverlust

**Messwerte:**

Betriebsbremse: Standard-Methode, Werte in daN bzw. bar

Feststellbremse

Achse	Links	Rechts
1	200	220
2	190	170

Links	Rechts
170	250

aaSoP Julian Kuhnert



Region Berlin/Brandenburg

Stempel und Unterschrift

010100110000007G2HW<:=M/1, Exemplar

Rechnungs-Nr: 92819957 Inkasso/Zahlung erfolgt durch Werkstatt (Kd.-Nr.: 429444 000)

	Netto	MwSt.(19.00%)	Brutto
Prüfungsentgelt in EURO	43,96	8,35	52,31
Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO	1,00	0,19	1,19
Rechnungsbetrag in EURO	44,96	8,54	53,50

Der Rechnungsbetrag ist direkt an die Werkstatt zu zahlen.

TÜV Rheinland  
 Kraftfahrt GmbH  
 Am Grauen Stein  
 D-51105 Köln (Poll)

Telefon: +49 221 806-0  
 Fax: +49 221 806-0  
 Mail: [move@de.tuv.com](mailto:move@de.tuv.com)  
 Internet: [www.tuv.com](http://www.tuv.com)

Geschäftsführung:  
 Dr.-Ing. Jürgen Brauckmann  
 Dr.-Ing. Manfred Doerges  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
 Prof. Dr.-Ing. habil. Bruno O. Braun  
 Amtsgericht Köln HRB 27124  
 Ust-ID DE 811955593



# TOTAL-ST Uwe Hugel

Habichtstr. 11-13

13505 Berlin

Ruf. & Fax: 030/4311275

# Rechnung



Nr.: **11.06.2010**  
 Datum  
**Berlin**  
 Ort:  
**Dresdner Bank**  
 Bank:  
**10080000**  
 Biz:  
**0734542200**  
 Konto.-Nr.:  
 Finazamt. Reinickendorf  
 St./Nr.: 17/355/60496

Absender

Empfanger

Fhz.- Nr.  
 km.- Stand

Anzahl	Bezeichnung	Artikel-Nummer	Wahrung
			EUR
			Betrag
1	TUV HU - AU ABNAHME	300475	89,00
1	TUV HU - VORFUHRUNG	300474	14,00
1	TUV AU - VORFUHRUNG	300711	10,00
1	Pannenhilfe	300734	15,00
2	Starterbatterie A 54,32€	300280	108,64
1	Arbeitslohn	300550	19,00
1	Innenreinigung	300739	38,50
1	Aussenwasche	Renn4	7,49
Rechnungsbetrag enthalt 19% Mehrwertsteuer in EUR			33,95
			<b>301,63</b>
Nettobetrag			267,68

Dr. Müller  
Genter Str. 7  
13353 Berlin

Fz-Art 0102 PKW GESCHLOSSEN  
98 OLDTIMER  
Hersteller 0583 PORSCHE  
Typ 000 911S  
Fz-Ident-Nr. 9110300117  
Erstzulassung 07/1969  
km-Stand 34466  
Dat. letzt. HU 06/2008  
Prüfort 0000307983

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO  
Berichts-Nr. P026485005972 BA  
vom 09.06.2010, 09:25  
Seite 1 von 2

Ergebnis:  
ohne festgestellte Mängel  
**B CR758**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.  
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.  
Das Fahrzeug war abgemeldet.  
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Juni 2012

Ihr Prüfenieur  
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Gerlach  
Stempel und Unterschrift

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.



Messwerte	Betriebsbremse Feststellbremse			
	li. daN	re. daN	li. daN	re. daN
1.Achse	210	210		
2.Achse	220	200	150	200

Quittung Nr. 2648500000006872 bar Betrag erhalten Pers. Nr. 020038  
Leistungsdatum 09.06.2010

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung inkl. AU mit Gasmessung	87,81	EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19	EUR
70565 Stuttgart	Gesamtbetrag ohne MwSt	74,79	EUR
Uet-ID-Nr.:	MwSt 19%	14,21	EUR
DE 811297 970	Gesamtbetrag inkl. MwSt	89,00	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation



Ihr Servicebüro TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH  
 Magirusstraße 5  
 12103 Berlin  
 Tel.: 030/7562-1331

Herrm  
 Dr. A. Weiler  
 Sandhauser Str. 101  
 13505 Berlin

**Hauptuntersuchung (§29 StVZO)**

Amtliches Kennzeichen	<b>B-CR758H (D)</b>	
Unters.-Bericht	533/9260/01349-03	
Prüftermin	22.10.2012 10:40 Uhr	
Prüfungsort	0000429444 000 / 14165 Berlin	
Fahrzeugart	PERSONENKRAFTWAGEN	01 0200
	GESCHLOSSEN	
Fahrzeughersteller	PORSCHE	0583
Fahrzeugtyp		000000
Variante		
Version		
Verkaufsbezeichnung		
Fahrz. Ident.-Nummer	*****9110300117	
Zul.Ges.-Gew. / Km-Stand	1400 kg / 34886 km	
Erstzul./Letzte HU /Achsl.	01.07.1969 / 06.2010 / -	

Prüfergebnis	HU -Plakette	nächste Untersuchung
<b>Geringe Mängel</b>	<b>zugeteilt und angebracht</b>	<b>10.2014 (HU)</b>

Sehr geehrter Herr Weiler!

Ihr Fahrzeug ist zur Zeit - mit Ausnahme nachfolgender Punkte - in vorschriftsmäßigem Zustand. Sofern Ihre Werkstatt die Mängel nicht zwischenzeitlich behoben hat, beseitigen Sie diese bitte unverzüglich.

**Mängel:**  
 841 - GM - Motor ölfeucht

**Hinweise:**  
 128 - Bremsstrommeln/Bremsscheiben: Rostbildung vorne beachten  
 128 - Bremsstrommeln/Bremsscheiben Rostbildung hinten beachten

**Messwerte:**  
 Betriebsbremse: ZGM

Achse	Links	Rechts	Summe/Achse	
1	170	190	360	Blockiert
2	220	220	440	Blockiert

**Feststellbremse**

Links	Rechts	Summe/Achse
160	170	330

Zul.Ges.Gew: 1400 kg

Abbremsung: 57 %

Abbremsung: 24 %

**Angaben zur Abgasuntersuchung:**

Kontroll-Nr. der Werkstatt: BE-1-01-2939-21  
 Datum der Prüfung: 22.10.2012

(68057) Dipl.-Ing.(FH) Gerald Thiele

Region Berlin/Brandenburg

V.5.00/2.3.1-3/-/010000110000007G2HWV-3-M/1. Exemplar

Stempel und Unterschrift

Information - berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

Prüfungsentgelt in EURO (gem. Anl. VIII Nr. 2.2 StVZO)  
 Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIII StVZO  
**Gesamt**

73,57 inkl. MwSt.(19,00%)  
 1,19 inkl. MwSt.(19,00%)  
 74,76 inkl. MwSt.(19,00%)





Herr Dr.Weiler



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 170505114/A

11.05.2015 13:41

<b>Amtl. Kennzeichen</b>	<b>D B-CR 758 H</b>	<b>Fzg-Ident-Nr.</b>	<b>9110300117</b>	
Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (01-0200)	<b>Messwerte: Betriebsbremse</b>		<b>Feststellbremse</b>
Hersteller (-Nr)	PORSCHE (0583)	Achse	links	rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	911S (000-000)		[daN]	[daN]
Erstzulassung	07/1969	1	200	200
Stand des Wegstreckenzählers	35.844	2	230	230
Zul. Gesamtmasse	1400 kg			block.
letzte Hauptuntersuchung vom	10/2012			block.
Prüfort	0994-11/0994-11	Abbremsung BBA: 61 %		Abbremsung FBA: 33 %
Version Systemdaten-Anwendung	4.1.0.2			

**HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel**  
 Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)  
 vom 11.05.2015, Kontrollnummer: BE-1-01-2852-21

**Prüfplakette wurde zugeteilt**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
 wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

- \* Brems Scheibe 1. Achse links und rechts oberflächlich korrodiert



**Bemerkungen:**  
 Zul.Besch T1 lag nicht vor, Identifizierung anhand Zul.Besch.T2 VG 376647\*

Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

05.2017

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

Seite 1

Ihr GTÜ-Sachverständiger  
 00994001 Dipl.Ing.Masch. Michael Kappelmann  
 Ingenieurbüro  
 Kappelmann  
 Zossener Str. 52  
 10961 Berlin  
 Tel: +491717542428

  
 Unterschrift/Stempel

**Rechnung** Nr.170505114/R Belegdatum entspricht Leistungsdatum  
 Prüfgeld §29 HU ohne UMA o. MwSt. \*) 68,07 EUR  
 Summe o. MwSt. 68,07 EUR  
 19 % MwSt. 12,93 EUR  
**Gesamtbetrag 81,00 EUR**  
 \*) incl. amtl. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO  
 erhöhtes HU-Entgelt gemäß GebOst Nr. 413, Fußnote 8  
 Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt


098146347 4



Ihr KÜS-Partner:  
SKmotion Freie Ingenieure  
Kovacevic & Simunovic PartG.  
Kamenzer Damm 76  
12249 Berlin  
Tel.: 030-13893430

Herr Dr.  
Andreas Weiler  
Sandhauser Str. 101  
13505 Berlin

## Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO



inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage VIIIa Nr. 6.8.2 StVZO

Laufleistung abgeleset:	<b>36050 km</b>	Fz.-Art:	PERSONENKRAFTWAGEN	010200	Bericht-Nr.:	<b>X148863631</b>
U-Steck:	18682AK	Aufbau-Art:	GESCHLOSSEN		Amtl. Kennz.:	<b>D B-CR758H</b>
Kennnummer:	K1027001	Hersteller:	PORSCHE	0583	Fz.-Ident-Nr.:	<b>9110300117</b>
K-Nummer:	38460004	Fz.-Typ:		00000000	Prüfdatum:	<b>17:46 / 20.07.2017</b>
Letzte HU:	05/2015	ZGG:	1400			
Auftrag:	18682K	Erstzul.:	07/1969			

Sehr geehrter Herr Dr. Weiler,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).  
Die nächste HU ist fällig im Juli 2019.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:

Betriebsbremsanlage:		links	rechts
Abbremsung: 69 %	1. Achse	200	220
	2. Achse	270	250
Feststellbremsanlage:		links	rechts
Abbremsung: 25 %	1. Achse	160	190

**Ergebnis:**  
ohne festgestellte Mängel

HU-Plakette:  
angebracht  
nächste HU:  
Juli 2019

Ihr Prüflingenieur Dipl.-Ing. (FH) Sasa Kovacevic



### Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Entgelt Fahrzeuguntersuchung: 99,00 EUR  
Endsumme netto: 83,19 EUR; 19% USt: 15,81 EUR  
**Endsumme 99,00 EUR**

Die Untersuchung wurde im Namen und auf Rechnung der KÜS durchgeführt.  
Steuernummer: 020140/01800.  
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1  
Anlage VIIIa StVZO (Version 4 12.0.34130)

### Anhang : Abgasmesswerte

Die Messung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (asanetwork)  
Bedienrechner: Saxon AU - Version: 6.31 LF5 - Stand: II/2015  
Abgasmeßgerät: Saxon Infralyt - Version: smart

# -> Handeingabe  
20.07.2017 17:41:08

	Einheit	Min.	Max.	Ist	#
Mängel nach Nr. 4.4 der Richtlinie (Mängel-Nr. 813) festgestellte Mängel wurden behoben:					#
Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der Au-Richtlinie					#
<b>Konditionierung</b>					
Öltemperatur	°C	80		81	I. O. I. O.

### Bei Leerlauf-Drehzahl

Gedruckt: 20.07.2017 EK1027012/0810DK1027012/8810

Bericht-Nr.: X148863631

Seite 1 von 2



Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden  
Standort:  
Kurt-Schumacher-Damm 28, 13405 Berlin  
Tel.: 030/9860982-0 Fax: 030/9860982-333



Andreas DR. WEILER  
Sandhauser Str. 101  
13505 Berlin

(1) FIN 9110300117  
(2) Kennz. D B CR758H  
(3) Prüfort Berlin, 24.02.2022  
(4) km-St. 36452  
(5) Fz-Kl. 01 PERSONENKRAFTWAGEN  
Aufbau 0200 GESCHLOSSEN  
Herst. 0583 PORSCHE  
Typ 000 911S  
Var. 00000  
xGM 1400 kg  
BZ 01.07.1969  
Dat. letst. HU 06/2019  
Prüfart-Nr. 0000352299

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO  
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU  
Berichts-Nr. P0597600006379  
vom 24.02.2022, 14:00  
HU-Prüfziffer xiDcH5&t  
Seite 1 von 1

Ergebnis:  
ohne festgestellte Mängel  
**D B CR758H**  
nächste HU fällig Februar 2024

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.  
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.  
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
- (8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Februar 2024.

(9) DEKRA  
Ihr Prüferingenieur  
B. Eng. Andreas Marten  
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

#### Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. BE-1-01-3526-63 am 24.02.2022 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	li. daN	re. daN	li. daN	re. daN
1. Achse	306	331		
2. Achse	97	110	178	150
Abbremsung	z = 60.2%		z = 23.4%	

Systemdaten Stand: 4.21.1

Quittung Nr. 5976000000006669 bar Betrag erhalten Pers. Nr. 049100  
Leistungsdatum 24.02.2022

DEKRA Automobil GmbH Handwerkstraße 15 70565 Stuttgart USt-IdNr. DE811297970	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU) 2. Zuschlag gem. Anm. 8 zu Nr. 413 GebOSt 3. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO Gesamtbeitrag ohne MwSt MwSt 19% Gesamtbeitrag inkl. MwSt	84,81 17,00 1,19 86,55 16,45 103,00	EUR EUR EUR EUR EUR EUR
---	---	--	--

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

# Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO



Datum: 10.06.2024 13:43:09

**Auto-Krage-GmbH**  
Richardstr. 95  
12043 Berlin

Tel.: 030-687 21 95  
Fax:

Messprogramm: ohne Kat Kraftstoffart: Benzin

## Fahrzeug-Ident.-Daten

Amtliches Kennzeichen:	B CR758	Erstzulassung:	05.07.1989
Kilometerstand:	36684	Schlüssel-Nr. zu 1 / Feld 14.1:	0098
Emissionsklasse:		Schlüssel-Nr. zu 2 / Feld 2.1:	0583
Fzg-Hersteller:	Porsche	Schlüssel-Nr. zu 3 / Feld 2.2:	352
Fzg-Typ:	911 S		
Fzg-Ident-Nummer:	9110300117 #		

Messergebnis	Einheit	Fzg-Solldaten Min.	Fzg-Solldaten Max.	Fzg-Istdaten	Ergebnis
--------------	---------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------

## Funktionsprüfung Abgas

### Konditionierung

Motortemperatur	°C	80		80	# I.O.
Zündzeitpunkt	°Kw	vOT 29	vOT 31	vOT 29	# I.O.
Schließwinkel	%	58	68	58	# I.O.

### Bei Leerlaufdrehzahl

Drehzahl	1/min	800	1000	810	I.O.
CO	%Vol		4.00	3.07	I.O.

### Ergebnis

Funktionsprüfung Abgas: i.O.  
Gesamtergebnis: BESTANDEN  
Hinweis: Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Mangel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): **Nein**  
Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie: ---

Kontrollnummer: BE-1-01-2852-21  
Prüfer: Hr. Krage



Unterschrift

Stempel

Geeigneter Messwert:	CO, CO2, HC, O2				
	Bezeichnung	SN/SSN	Version	Stand	Hersteller
Bedienerführung	DSS AU-DE		V5.12 LF5.01	10/2017	AVL DITEST GmbH
Solldaten				I/2020	
AU-Messgerät	AVL Gas 1000	10173	V1.41	10/2014	AVL DITEST GmbH



Halterdaten liegen nicht vor

i-Kfz Prüfziffer: 7oTPZ310



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1VSE01053/A

(3) 11.06.2024 10:26

(2) Amtl. Kennzeichen

**D** ohne

(1) Fzg-Ident-Nr.

9110300117

		Messwerte: Betriebsbremse			Feststellbremse	
		Achse	links [daN]	rechts [daN]	links [daN]	rechts [daN]
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (01-0200)					
Hersteller (-Nr)	PORSCHE (0583)					
Typ und Ausführung (-Nr)	911S (000-000)					
Erstzulassung	07/1969	1	179	185	block.	
(4) Stand des Wegstreckenzählers	36.684	2	263	271	block.	225 234 block.
Zul. Gesamtmasse	1400 kg	Abbremsung BBA: 64 %			Abbremsung FBA: 33 %	
letzte Hauptuntersuchung vom						
(3) Prüfort	Berlin, 0994-11/0994-11					
Version Systemdaten-Anwendung	4.25					

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel Prüfplakette wurde nicht zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)  
vom 10.06.2024, Kontrollnummer: BE-1-01-2852-21

Das Fahrzeug ist z.Zt. nicht angemeldet. Die Prüfplakette wird durch die Zulassungsstelle vergeben.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

06.2026

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH

00994001 Dipl.Ing.Masch. Michael Kappellmann  
Ingenieurbüro  
Kappellmann  
Schlabendorf am See 47F  
15926 Luckau  
Tel: 01717542428

Rechnung Nr.1VSE01053/R

Belegdatum entspricht Leistungsdatum

Prüfentgelt (§29 HU ohne UMA o. MwSt.*)	81,51 EUR
Summe o. MwSt.	81,51 EUR
19 % MwSt.	15,49 EUR
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>97,00 EUR</b>

\*) incl. amtl. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO  
Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt

