

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 16.01.2025
Protokollnummer: 37952217
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 16.01.2025



WP1ZZZ9YZNDA38052

Angaben zum Fahrzeug

Halter	dbclassiccars David Bügler	Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	37.052 km
Hersteller	Porsche	Restlauf bis Service	19.200 km
Typ/Modell	Cayenne Turbo S E-Hybrid Tiptronic S	HU (Bericht lag vor)	01/2027
Fahrgestellnummer	WP1ZZZ9YZNDA38052	Leistung / Hubraum	404 kW / 3.996 ccm
Erstzulassung	20.10.2021	Polster/Farbe	/ Schwarz
Letzte Wartung	12/2023, 26.152 km	Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts (Seitenwand) - beschädigt - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts (Seitenwand) - beschädigt - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Dach, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dach, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden
2	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	285/55 R22 106Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	315/30 R22 107Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 16.01.2025
Protokollnummer: 37952217
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 16.01.2025



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung: 10 J x 22/11.5 J x 22 Alu, 2-Schicht Metallic - Cuarcita Grey metallic (M7Q), 2-Schicht Metallic - Quarzitgrau, 22" 911 Turbo Design wheels incl. wheel arch extensions in exterior paint, 3-Speichen-Multifunktionslenkrad, beheizbar, 3996ccm (4.0 Ltr), 3996ccm (4.0 Ltr) 404kW (Benziner)/500kW (Total), 3996ccm (4.0 Ltr) 404kW Hybrid, 4-Zonen Climatronic PHEV, 4-Zonen Klimaanlage, 48 Volt Inselbordnetz, 8 Zylinder Biturbo Motor 4,0 Liter 404 KW, 8-Gang Automatik, 8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad, ab 12.2021, Abgaskonzept, EU6 AP, Abgasnorm EU6 AP, ACC Innodrive mit Speedlimiter, Adaptive Luftfederung (PDCC), Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung, Aktivlenkung hinten, Aluminium Paket, schwarz, Anbausatz verbreiterte Radlaufabdeckung in Wagenfarbe (RDW), Anhänger-Zugvorrichtung elektrisch abklappbar, ECE R55, Anhängervorrichtung elektrisch klappbar, Armaturenbrett Volleder, Armaturentafel mit Echtleder, AU.FAHL.CO.HO., Aufkleber/Schilder in deutsch, Aussenspiegel lackiert komplett, Aussenspiegel links, asphärisch, Aussenspiegel mit Memory, Aussenspiegel rechts, konvex, Aussenspiegel, automatisch abblendbar, elektrisch anklapp/einstell u. separat beheizbar & Memory, Automatically dimming exterior & interior mirrors Comfort Memory Package, Automatische Distanzregelung (ACC), Batterie 330A (61Ah) und Batterie 480A (85Ah), Batterieladegerät (Ausf.2), Bauteile Grundmotor V8 Bi-Turbo 4.0 Liter, Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift, Belt control, visual and acoustic (front + rear), Betriebserlaubnis Erstzulassung, Bordliteratur in deutsch, Bordwerkzeug, Bremse hinten 410mm gelb (PCCB), Bremse vorn 440mm gelb (PCCB), Burmester High-End Soundsystem, Charging cable length: 7.5 metres, Charging Dock (wall mount), Charging socket, AC type 2, mode 2-3 (EU), connect Paket Plus 13, Dachhimmel Alcantara, Dekor-Einlagen Carbon, Dekorteile Carbon, Deletion of Logo on Front Doors, Diebstahlarmananlage, Innenraumueberwachung, Abschleppschutz, Digitaluhr, Doppelton-Signalhorn, Drehbare Sitze vorn, Dreip. Automatikgurte hinten aussen mit ECE-Label, Dämmglas, Privacy ab B-Säule hinten, eCall / bCall, Einbauteile f.8 Zyl.Motor, Einsatz für bleifreie Betankung, Einstiegleisten in Aluminium, Elektrisch Anlage 48V, Emergency + Spurhalteassistent + Stauassistent (EA + ALDW + ACA), ErhJh.der Serienkraftstoffbefüllung, Exterieur schwarz Hochglanz, External, USB type A, 2 x USB socket and charging socket(s), Fahreremorypaket, Fernbedientes Parken, Fertigungsablauf Standard, Feststellbremse, Frischluftansaugung und Ionisator, Frontkamera, Frontscheibe heizbar, Frontscheibe in Dämmglas, beheizbar, Fussgängerschutz, Fussgängerschutz Erweitert, Fusshebelwerk, Fussmatten vorn und hinten, Garagentoroeffner, 315 MHz, Geräusch-/Wärmeschutzverglasung mit Privacy-Verglasung, Geschlossener Aufbau, Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage, Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose, Gewichtsklasse 12 Vorderachse, Grossdachsystem Porsche, Haltegriff für Fahrer und Beifahrer, Handyvorbereitung mit Koppelbox, HD-Radioempfang (high-definition), Head-Up Display, Heckspoiler, Heissland, Hinterachslekung, Hybrid-Antriebssystem PHEV, Industrial charging cable, CEE 16A/400V/6H, Innen-/Aussenspiegel automatisch abblendbar, Innenbeleuchtung Basis + Ambiente, Instrumenteneinsatz "Lowline" Tachometeranzeige in KM/H, Intelligenter Parkassistent mit Fernbedientes Parken, Interior Pack Leather - stitching in contrast color, Interior sound measures (shaker), Ionisator, Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung, Keine Aktionsausführung, Grundausstattung, Kennzeichenträger hinten (ECE), Kennzeichenträger vorn (gross), Klimaautomatik, Kopfstuetzen mit geprägtem Wappen, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffmarkt A, Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung (FSI), Kreuzungsassistent, Kurzer Radstand, Kältemittel R 1234 YF, Ladekabel für Haushaltssteckdose Typ E/F 16A, Ladekabel für Industriesteckdose CEE 3P 16A, Ladekabel für öffentliche Ladestation Mode 3 Typ 2 16A, Ladekabel für öffentliche Ladestation Mode 3 Typ 2 3P 16A, Laderaummanagement, Leather upholstery with Interior pack decoration stitching in different colour, LED door projectors „PORSCHE“ lettering - Porsche Exclusive Manufaktur, LED-Hauptscheinwerfer PDLS+ abgedunkelt (Porsche Dynamic Light System), LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht (PDLS Plus) schwarz, Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen, Lenksäule axial, vertikal einstellbar + Memory, Lenksäule elektrisch verstellbar mit Memory, LEUCHT.AUT.DYN., Linkslenker, Luftfederung (PASM), Luftfederung mit Niveauregulierung und Höhenverstellung (PASM), Mirror Link (Apple® CarPlay), Mit Verkehrszeichenerkennung, Mittelarmlehne vorn, Mittelkonsole Leder, glatt, Mittelkonsole Volleder, Modelljahr 2022, Modelljahreszeitraum 1, Molded headliner "Carbon fibre skin", MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER, Multifunktionskamera, Multifunktionslenkrad heizbar, Nachtsichtsystem (Nightvision),

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 16.01.2025
Protokollnummer: 37952217
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 16.01.2025



Nachtvisionkamera, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Navigationsgerät-High, Netztrennwand, Nichtraucherpaket, Notruf & Service (e-call/b-call), Ohne besondere Karosseriemassnahmen, Ohne CD-Wechsler/CD-Player, Ohne Dachreling / Dachlastträger, Ohne Differentialsperre, Ohne Feuerlöscher, Ohne Pistolenhalterfach, Gewehrfach und Haltestange, Ohne Pritschenbodenaufbauten/ Ladeboden, ohne Rammschutzmassnahmen, Ohne Ruffunktion, Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, Ohne Sonnenschutzrollo, Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate, Ohne Telepass-gerät, Ohne Triebwerksunterschut, Ohne Wärmespeicher/ Zusatzheizung, Ohne Zuendanlass-/Schloss-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre, Ohne zus. Dichtungen au-en, OHNE ZUSAETZLICHEN TANK FUER SCR, Ohne Zusatz-/Standheizung, Ohne zusätzliche Bereifung, Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund, Panorama Dachsystem, Parkenassistent, Parklenkassistent (IPA), PDCC/eAWS, PDLs+ incl. Matrix Beam, Porsche Entry + Drive, Porsche Innodrive incl. adaptative cruise control, Porsche Schriftzug matt schwarz/Entfall Modellbezeichnung, Porsche schwarz, Entfall Modellbezeichnung, Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), Porsche Wappen Kopfstütze, pre sense city ohne pre care, Preparation for Exclusive Order, PTV Plus (geregelt Quersperre), Radabdeckungen konkav mit Wappen, Radhausverbreiterung in Wagenfarbe (für Turbo), Radio, RADIO PREMIUM (MIB3), Radioempfang digital, Radnabenabdeckung, farbiges Wappen (konkav), Radschrauben Standard, Real Topview (4-Kamerasystem), Rechtsverkehr, Regionscode " ECE " für Radio, Reifendruckkontrolle 433MHz, Reifendruckkontrolle, Frequenz 433 MHz High, Rekuperation ohne Start/ Stop, Remote ParkAssist, Reservefahrad mit Kompressor, Rollo für Laderaumabdeckung, Rücksitzbank-/lehne, geteilt, umlegbar mit Mittelarmlehne, SBBR-Leuchte mit Dioden (LED), Schalthebelknauf in Leder, Scheibenbremse hinten - Scheibendurchmesser 20 Zoll, Bremssattel gelb lackiert, Scheibenbremse vorn - Scheibendurchmesser 21 Zoll, Bremssattel gelb lackiert (PSCB), Schnittstelle für Ortungsassistent, schwarz, SCOPE FROM EXCLUSIVE/CT RANGE, Seitenairbag hinten, Seitliche Blinkleuchten, SERIENFAHRZEUG, Servolenkung, Servoschliessung Heckklappe mit virtuellem Pedal (Powerliftgate), Sicherheitsgurte automatisch verstellbar, Sicherheitsgurte in Bordeauxrot, Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar, Side Airbags in Rear Compartment, Sitzbelüftung aktiv vorn, Sitzbelüftung vorn, Klimasitz, Sitzbezüge in Leder, Glattleder für Klimasitze, Sitzbezug Leder, Sitzeinstellung vorne elektrisch, beide mit Memory, Sitzheizung vorn/hinten, Sitzheizung vorne und hinten, Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite, Sound box without deactivation, Soundsystem BURMESTER, Spezielles Typschild für EG, Spiegelunterschale/-Fuss Wagenfarbe, Sport Chrono Paket Plus, Sportabgasanlage mit Endrohre in schwarz, Sportabgasanlage, Endrohr schwarz, Sportsitze vorne, Sportsitzanlage, Sprachsteuerung, Spurhalteassistent mit Notfallassistent und Stauassistent, Spurwechselassistent, Standard-Klimazonen, Stossfänger Standard, Tankdeckel, Teilschutzhaube/Folie (Europa) mit zus. Transportschutzmaßnahmen, Tire suppliers for EU countries, Top-Sport-Ausstattung, Top-Sport-Ausstattung Aktionsausführung, TPM valve, silver, Trägerfrequenz 433,92 MHz, Tür & Seitenverkleidung - Volleder Saeulen/Himmel in Alcantara - PAG, Turbo S, Typprüfand Deutschland, Tür-/Seitenverkleidung Volleder, Tür-Zuziehhilfe, Türgriffe in Wagenfarbe, Umfeldbeleuchtung Ambiente, Umgebungskameras, variables Ladebodenkonzept, VARIANTE BASIS, Vehicle class differentiation -9Y0/9Y3-, Vehicle without product enhancement, Verbandsmaterial mit Warndreieck, vorn 285/35 ZR 22 hinten 315/30 ZR 22, Without Generator, Without Traffic Jam Assist, yellow rear brake calipers, Zentralverriegelung Keyless-Entry RdW, Ziffernblätter in schwarz, Zusatzinstrumente (Volt u.ldruck), Zuziehhilfe für Türen

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 16.01.2025
Protokollnummer: 37952217
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 16.01.2025



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Porsche	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	Cayenne Turbo S E-Hybrid Tiptronic S	Laufleistung (abgelesen)	37.052 km
Fahrgestellnummer	WP1ZZZ9YZNDA38052	Erstzulassung	20.10.2021

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	634 µm
2	Dachholm links	100 µm
3	Dachholm rechts	106 µm
4	Heckklappe/-tür	263 µm
5	Kotflügel links	113 µm
6	Kotflügel rechts	113 µm
7	Motorhaube	113 µm
8	Schweller links	64 µm
9	Schweller rechts	54 µm
10	Seitenwand links	114 µm
11	Seitenwand rechts	117 µm
12	Tür hinten links	110 µm
13	Tür hinten rechts	109 µm
14	Tür vorne links	102 µm
15	Tür vorne rechts	99 µm

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Jörn Kieper)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 16.01.2025
Protokollnummer: 37952217
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 16.01.2025



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Frontansicht




Abbildung 6: Heckansicht

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 16.01.2025
Protokollnummer: 37952217
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 16.01.2025



Abbildung 7: Motorraum



Abbildung 8: Motorraum




Abbildung 9: Motorraum



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Schweller



Abbildung 12: Innenraum

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 16.01.2025
Protokollnummer: 37952217
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 16.01.2025



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Innenraum

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 16.01.2025
Protokollnummer: 37952217
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 16.01.2025



Abbildung 19: Innenraum



Abbildung 20: FIN




Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Dokumente



Abbildung 23: Dokumente




Abbildung 24: Dokumente

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 16.01.2025
Protokollnummer: 37952217
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 16.01.2025



Abbildung 25: Dokumente



Abbildung 26: Dokumente



Abbildung 27: Dokumente




Abbildung 28: Dokumente



Abbildung 29: Dokumente



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 16.01.2025
Protokollnummer: 37952217
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 16.01.2025



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges



Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 16.01.2025
Protokollnummer: 37952217
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 16.01.2025



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges



Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 16.01.2025
Protokollnummer: 37952217
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 16.01.2025



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges



Abbildung 59: Sonstiges



Abbildung 60: Sonstiges

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 16.01.2025
Protokollnummer: 37952217
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 16.01.2025



Abbildung 61: Sonstiges



Abbildung 62: Sonstiges



Abbildung 63: Sonstiges




Abbildung 64: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts (Seitenwand) - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts (Seitenwand) - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts (Seitenwan...
beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts (Seitenwan...
beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts -
verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts
(Seitenwand) - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts
(Seitenwand) - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts
- verkratzt / verschürft - kein Abzug

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 16.01.2025
Protokollnummer: 37952217
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 16.01.2025



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Sachverständigen-Center
Rauchhaus & Grasse GmbH
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsort
TÜV Süd Prüfstelle
Karower Damm 31
13129 Berlin

Besichtigungsdatum: 16.01.2025
Protokollnummer: 37952217
Erstellt durch: Jörn Kieper
Besichtigt durch: Jörn Kieper
Anlieferungsdatum: 16.01.2025



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Dach